



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Visita efetuada no dia 03 de abril de 2019, na edificação localizada na Avenida Gessy Lever nº550, Bairro Lenheiro, Valinhos – SP, UPA (Unidade de pronto atendimento), conforme levantamento fotográfico a seguir:



Pintura externa fechada



Pintura externa fechada, iniciado caixa d'água



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**




Pintura externa fechada



Pintura externa, fachada, muretas, Guarda – Corpo e Brises



Pintura externa fachada, muretas, Guarda – Corpo e Brises



Pintura externa, fachada, Guarda – Corpo e Brises



Pintura externa, fachada, Guarda – Corpo e Brises



Pintura externa, fachada e Brises



Pintura externa, Lateral esquerda de quem da Avenida Gessy Lever, olha para a UPA



Início de pintura externa da caixa d' água



Em andamento, pintura nos fundos, lado esquerdo de quem da Avenida Gessy Lever, olha para a UPA




Pintura nos fundos, lado direito de quem da Avenida Gessy Lever, olha para a UPA



Pintura nos fundos, lado direito de quem da Avenida Gessy Lever, olha para a UPA



Pintura externa nos fundos da edificação



Pintura externa nos fundos da edificação



Pintura externa nos fundos da edificação



Pintura interna, sala imobilização gesso – Pav. Térreo



Pintura interna, sala imobilização gesso – Pav. Térreo



Pintura interna, sala Raio-X – Pav. Térreo



Pintura interna, sala de medicamento – Pav. Térreo



Pintura interna, sala de medicamento Pav. Térreo



Pintura interna, sala de medicamento – Pav. Térreo



Pintura interna, sala de medicamento – Pav. Térreo



Ponto de elétrica sala de exame – Pav. Térreo




Ponto de elétrica sala de exame – Pav. Térreo




Pintura já com a barra impermeável no Corredor de circulação entre as salas de atendimento – Pav. Térreo.



Pintura já com a barra impermeável no Corredor de circulação entre as salas de atendimento, falta manutenção do rodapé e batedor azul – Pav. Térreo



Pintura já com a barra impermeável no Corredor de circulação entre as salas de atendimento e de exames, falta manutenção do rodapé e batedor azul – Pav. Térreo.



Manutenção de Instalação Hidráulica na sala de exame no fundo do corredor – Pav. Térreo.



Pintura externa Sala 192, falta acabamento - Resgate



Pintura externa Sala 192 , falta acabamento Sala 192 – Resgate



Pintura interna teto da Sala 192 - Resgate



Pintura interna teto da Sala 192 – Resgate



Pintura interna paredes, já com barra impermeável da Sala 192 - Resgate



Pintura interna paredes, já com barra impermeável da Sala 192 - Resgate

**Obs:** O levantamento fotográfico apresentado acima não se trata de laudo e ou perícia do imóvel, que caso seja necessário, deverá ser apresentado em outro documento.

Os nomes das salas estão de acordo com o Original 50/10-SUPP.

**Valinhos, 04 de abril de 2019.**