



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.130/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 27 de junho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.458/19-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 12.392/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, referente ao buraco aberto pelo DAEV na Rua Antônio E. Furlan, bairro Jardim Morada do Sol, consultada a área competente da municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Por qual motivo o DAEV abriu o buraco em questão?
- 2- Por que, mais de 30 dias depois, o buraco não foi fechado?
- 3- Enviar cópia da ordem de serviço do serviço realizado.

Resposta: Em anexo, seguem os esclarecimentos e documentos fornecidos pela Presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS


Nº PROTOCOLO
01423/2019

Data/Hora Protocolo: 28/06/2019 15:36

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1458/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1458/2019 Informações sobre buraco aberto pelo DaeV na Rua Antônio E. Furlan, Jardim Morada do Sol.





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Valinhos, 25 de junho de 2019.

OFÍCIO 197 – PRESIDÊNCIA – D.A.E.V.

Ref. C.I. nº 1394/2019 – DTL/GP
REQUERIMENTO Nº 1458/2019 - VEREADOR ALÉCIO MAESTRO CAU

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

1. Por qual motivo do DAEV abriu o buraco em questão?

O buraco foi aberto em 26/04/2019 para reparo em uma ligação de água conforme O.S. nº 204/2019.

2. Por que, mais de 30 dias depois, o buraco não foi fechado?

O reparo no asfalto ainda não fora executado devido à necessidade da garantia da qualidade na execução do reparo asfáltico, que precisa de solo seco e compactado para execução no remendo asfáltico.

3. Enviar cópia da ordem de serviço do serviço realizado.

Segue anexo Ordem de Serviço nº 204/2019.

Sendo o que se apresenta para o momento, submeto as questões expostas a sua elevada consideração.

Atenciosamente,


Pedro Inácio Medeiros.
Presidente-D.A.E.V.

Dr. Vanderley Berteli Mario
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Valinhos.
NESTA.

Nº: 204/2019/1

Protocolo nr: -

SITUAÇÃO: Iniciada
 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 10:21:54
 DATA DE DESPACHO: -
 DATA DE IMPRESSÃO: 25/06/2019 14:25:43
 DATA DE FINALIZAÇÃO: ---
 PRIORIDADE: ---
 MACROESPÉCIE DO SERVIÇO: SERVIÇOS GERAIS
 MICROESPÉCIE DO SERVIÇO: REPARO EM ASFALTO
 EQUIPE DESIGNADA: -
 SOLICITADO POR: PAULO YOSHINORI HIRATA
 CD LIGAÇÃO: 15814
 LOCAL: RUA ANTONIO EDSON FURLAN, 236 -
 BAIRRO: JD MORADA DO SOL
 RAZÃO SOCIAL: ANTONIO IMBRUNITO
 LEITURA: -
 NS: -

SERVIÇO EXECUÇÃO

DATA/HORA INÍCIO: -
 DATA/HORA TÉRMINO: -
 FONE CONTATO: -
 ETA/SETOR DISTR: ETA
 SETORIZAÇÃO: Zona
 RECLAMANTE: -
 FONE RECLAMANTE: -
 NÚMERO DO LACRE: -

POSSUI HIDRÔMETRO: _____

OBSERVAÇÃO:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

OBSERVAÇÃO DE ENCERRAMENTO:

DEVOLVER AO MESTRE:

MATERIAIS USADOS Nº DA REQUISIÇÃO:

Total: _____

CAUSA:

MÃO DE OBRA UTILIZADA NO SERVIÇO

HORAS TRAB. FUNCIONÁRIO

_____ hrs	PEDREIRO	_____ km
_____ hrs	ENCANADOR	_____ km
_____ hrs	AUX. SANEAMENTO	_____ km
_____ hrs	RETRO ESCAVADEIRA	_____ km
_____ hrs	HIDROJATEAMENTO	_____ km
_____ hrs	LIMPA FOSSA	_____ km
_____ m3	CAMINHÃO PIPA	_____ km
_____ hrs	CAMINHÃO CAÇAMBA	_____ km
_____ hrs	VISITA TÉCNICA	
_____ hrs	ELETRICISTA	
_____ hrs	MECÂNICO	
_____ hrs	OFICIAL DE REDE	
_____ hrs	AUXILIAR ELETRO-MECÂNICO	

SERVIÇOS PENDENTES

- | | |
|--|---|
| ☐ Recomposição Asfalto | ☐ Conserto Sarjeta |
| ☐ Assentamento Paralelepípedo | ☐ Retirada Entulho |
| ☐ Conserto Calçada | |
| ☐ Cimento Rústico | ☐ Ladrilho Comum |
| ☐ Ladrilho Copacabana | ☐ Pedra Portuguesa |
| ☐ Outro: _____ | |

DADOS DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO

REDE DE ÁGUA

REDE DE ESGOTO

Profundidade: _____

Localização:

- ☐ PASSEIO A FAVOR
☐ LEITO A FAVOR
☐ CENTRO DA RUA
☐ LEITO OPOSTO
☐ PASSEIO OPOSTO

- ☐ PASSEIO A FAVOR
☐ LEITO A FAVOR
☐ CENTRO DA RUA
☐ LEITO OPOSTO
☐ PASSEIO OPOSTO

Material:

- ☐ PVC
☐ F° F°
☐ FIBROCIMENTO
☐ GALVANIZADO
☐ Outro: _____

- ☐ MANILHA
☐ PVC OCRE
☐ Outro: _____

Diâmetro:

- ☐ DN50
☐ DN75
☐ DN100
☐ Outro: _____

- ☐ DN1100
☐ DN150
☐ DN200
☐ Outro: _____

Observações:

CLIENTE CONSUMIDOR / RECLAMANTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



