



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 535/2022

Informações sobre manutenção na caixa de inspeção de esgoto da R. José Ap. Barbarini, defronte ao nº 49.

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Considerando que o departamento competente do DAEV esteve no local para manutenção da caixa de inspeção que estava com a base acima do nível da rua.

Considerando que mesmo após a manutenção, culminando com a troca da caixa de inspeção, o local continua com sua estrutura acima do nível da rua, podendo acarretar em sérios acidentes (fotos anexas).

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em Plenário, sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

É de conhecimento do DAEV a execução da manutenção realizada há poucos dias na rua José Aparecido Barbarini, próximo ao nº 49, continua com sua base acima do nível da rua, podendo causar sérios acidentes no local?

Qual o cronograma do departamento competente para que o serviço seja realizado de maneira correta?

Quem é o responsável pela fiscalização do citado serviço?

Por quais razões a caixa de inspeção não está no mesmo nível da rua?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

É verídica a informação de que esta rua receberá asfaltamento dentro em breve? Em caso positivo, qual o prazo?

Justificativa:

Munícipes procuram este vereador e solicitam providências urgentes.

Valinhos, 14 de março de 2022.

AUTORIA: \$AUTORIAAPELIDO



Caixa de inspeção antes da manutenção



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



COMO FICOU A MANUTENÇÃO APÓS O SERVIÇO



Como ficou após a manutenção

