



Resposta ao Requerimento nº 752/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações sobre a remoção de exemplar arbóreo na Rua João Previtale, Jardim Santa Cruz.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 20 de junho de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Laudo de vistoria

Protocolo	Ouvidoria nº 503/2024
Requerente	Anônimo
Endereço	Rua João Previtale, nº 689
Bairro	Santa Cruz
Data	15/04/2024
Motivo da solicitação	Poda



NATIVA

Espécie	Ipê-roxo (<i>Handroanthus impetiginosus</i>)
Altura	13m
DAP	40cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de Ipê-roxo (*Handroanthus impetiginosus*).

Trata-se de um exemplar com copa típica, densa e equilibrada. Não há problemas fitossanitários aparentes.

Não há inclinação do tronco. Não foram observados sinais de ataque de pragas ou doenças.

O sistema radicular causou danos leves à calçada. Não há movimentação de solo.

Não está próximo à rede elétrica. Alguns galhos estão em conflito com a iluminação pública da via.

Não há risco aparente de queda.

Dessa maneira, considerando a origem nativa, estabilidade, boa fitossanidade e o conflito com a iluminação pública, **opino pela poda dos galhos sob a lâmpada do poste.**

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



FOTOS





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

