



Resposta ao Requerimento nº 816/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações sobre a remoção de exemplar arbóreo na Rua Visconde de Cairu, Vila Anhaguera.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 5 de julho de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº 816/2024
Requerente	Vereador Franklin Duarte de Lima
Endereço	Rua Casimiro de Abreu, nº 131
Bairro	Vila Anhanguera
Data	25/06/2024
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



NATIVA

Espécie	Quaresmeira (<i>Tibouchina granulosa</i>)
Altura	7m
DAP	20cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de Quaresmeira (*Tibouchina granulosa*).

Trata-se de um exemplar com copa densa, descaracterizada por podas e ligeiramente desequilibrada. Não há problemas fitossanitários aparentes.

O tronco apresenta grande inclinação em direção ao imóvel, porém com reequilíbrio pela copa. Há sinais de ataque de pragas xilófagas. Há uma grande porção oca no tronco, com apodrecimento.

O sistema radicular não causou danos à calçada.

Está próximo à rede secundária multiplexada

Há risco de queda.

Dessa maneira, considerando a fitossanidade ruim e o risco de queda, **opino pela remoção deste exemplar e sua substituição por outro exemplar nativo de porte adequado ao local.**

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

FOTOS





PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

