

Proc. Administrativo 3- 16.506/2024

De: Rodolfo M. - SSP-DGZ-DA

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 30/09/2024 às 12:42:01

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DA, SSP-DGZ-EXP

REQUERIMENTO 1180 - 28ª SESSÃO

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Henrique Conti, informamos:

- 1) Sim. Este exemplar foi vistoriado em 09/08/2024, por meio do Protocolo E-ouve nº 1991173.
- 2) Está em bom estado fitossanitário. Laudo em anexo.
- 3) Não.
- 4) Prejudicado.

Att.,

Rodolfo Melo

—

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo

Anexos:

Laudo_Observacao_Aroeira_salsa_Rua_Luiza_Rodella_Brandini_n_245.pdf



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Laudo de vistoria

Protocolo	E-ouve nº 1991173
Endereço	Rua Luiza Rodella Brandini, nº 245
Bairro	Vila São José
Data	09/08/2024
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



NATIVA

Espécie	Aroeira-salsa (<i>Schinus molle</i>)
Altura	6m
DAP	30cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de Aroeira-salsa (*Schinus molle*).

Trata-se de um exemplar com copa em formato típico, densa e equilibrada. Não há problemas fitossanitários aparentes.

O tronco apresenta inclinação e tortuosidades típicas da espécie, sem movimentação de solo e com estabilização da copa. Não foram observados sinais de ataque de pragas ou doenças.

O sistema radicular causou danos leves à calçada. Há um pequeno canteiro disponível. Não está próximo à rede de energia elétrica.

Não há risco aparente de queda.

Dessa maneira, considerando a origem nativa, boa fitossanidade, e estabilidade deste exemplar, **opino por mantê-lo em observação para eventuais alterações em sua estabilidade e/ou fitossanidade.**

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

FOTOS





PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°

Rubrica

Proc. N°



09/08/2024 09:40:29

245 Rua Luiza Rodella Brandini
Vila Sao Jose
Valinhos
São Paulo



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°

Rubrica

Proc. N°



09/08/2024 09:40:06
248 Rua Luiza Rodella Brandini
Vila Sao Jose
Valinhos
São Paulo



09/08/2024 09:40:08
248 Rua Luiza Rodella Brandini
Vila Sao Jose
Valinhos
São Paulo



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

