PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1047/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de agosto de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1257/20-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 11.558/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro,** consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Por qual motivo a prefeitura na realização de calçadas não se coloca a malha de ferro e ai sim o concreto por cima visto que feito dessa maneira duraria no mínimo 10 vezes mais que da forma que e feito?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos (PMB/pmb)

Em resposta ao requerimento nº 1257/2020.

Valinhos, 10 de agosto de 2020.

1 – Por qual motivo a prefeitura na realização de calçadas não se coloca a malha de ferro e ai sim o concreto por cima visto que feito dessa maneira duraria no mínimo 10 vezes mais que da forma que é feito?

Resposta: Informo que normalmente não é utilizado malha de ferro nas calçadas devido ao acréscimo no custo de execução, e que após vistoria no local, foi verificado que as calçadas foram danificadas devido à passagem de veículos sobre elas;

1º Rua Vitorio Gobato esquina com a Rua Angelina Lacava Bonanni – acesso a área do DAEV.

2º Av. Dois, Jardim São Marcos – descarte irregular de entulho.

Obs1: segue em anexo relatório fotográfico do local.

Obs 2: Informo que será colocado na programação a recuperação dos trechos danificados das calçadas.

Engº Gerson Luís Segato
Secretário da S.O.S.P.

Foto 03 – Avenida Dois, Jardim São Marcos

Foto 04 – Avenida Dois, Jardim São Marcos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Rua Vitorio Gobato esquina com a Rua Angelina Lacava Bonanni



Foto 02 – Rua Vitorio Gobato esquina com a Rua Angelina Lacava Bonanni