PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta ao Requerimento nº 172/2024

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações acerca de erosão e assoreamento de córrego existente na área verde entre o fundo do Condomínio Vivendas das Pitangueiras e a Rua Augusto Nechio.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 27 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Resposta nº 2 ao Requerimento nº 172/2024 - Processo 1019/2024 Este documento foi assinado digitalmente por LUCIMARA ROSSI DE GODOY:29281705885 em 27/03/2024 às 15:56:36, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar e informe a chave: 8E6A-HS47-T25F-RZXS

PREFEITURA DE VALINHOS

Proc. Administrativo 12- 2.895/2024

De: Tiago M. - SDUMA-DMA

Para: SDUMA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Data: 13/03/2024 às 19:17:51

Setores envolvidos:

SDUMA, SG-DRI, SDUMA-DMA, SDUMA-DGP-CCC-SDC

REQUERIMENTO VEREADOR 172/2024

Após visita ao local, propriedade Sítio São Pedro (imóvel rural) na rua Ernesto Ponchio s/n Jd. Jurema fomos recebidos pelo senhor Marcos, filho do proprietário senhor Santo Cansian.

Foi possível constatar que a erosão está ocorrendo no córrego jurema muito provavelmente por assoreamento do leito do córrego, graças a grande quantidade de entulho, lixo e terra (fotos em anexo), o curso dágua foi desviado para a direção do barranco de divisa da propriedade particular resultando no desbarrancamento das bordas do córrego e atingindo parte da propriedade particular.

Conforme o SIG o córrego jurema corre dentro da área verde pública, segue imagem em anexo. Há divergência sobre a divisa da propriedade no SIG porém na matrícula há indicação de que a divisa ocorre com o córrego, no meu entendimento o córrego fica fora da propriedade particular.

Em resposta ao requerimento nº 172/2024 informo que este Departamento não havia tomado conhecimento da situação até o momento, todas as outras respostas ficam prejudicadas por se tratar de área pública e por não ser de competência deste DMA.

_

Tiago Moreira

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

Anexos:

1cf53ed4_8b00_4062_9e28_ca9267867001.jpg
2ef81aa9_4865_4e44_ac9b_5e6d9f4e88aa.jpg
9fac98b1_9dd6_4f18_afae_bf6470709573.jpg
acumulo_de_terra_e_entulho_no_local_da_erosao.jpg
acumulo_de_terra_e_entulho_no_local_da_erosao_2.jpg
desvio_do_leito_do_corrego.jpg
desvio_do_leito_do_corrego_EDITADO.jpg
entulho_e_lixo_a_montante_da_erosao.jpg
erosao.jpg
erosao_2.jpg
f29d4bb3_c901_402d_9000_6eeea0ce78bd.jpg

fffb924e_6ce1_4c28_a92b_6a7156e660cc.jpg
foto_1.jpg
foto_2.jpg
localizacao_da_erosao.png
matricula_533.png

Assinado digitalmente por
TIAGO MOREIRA
Papel: Parte
(CPF 401.712.588-35)
Data: 27/03/2024 12:54:42 -
03:00




CURSO NATURAL DO CÓRREGO, EM AZUL.
ACÚMULO DE TERRA, LIXO E ENTULHO EM AMARELO.
DESVIO DO CURSO D'AGUA EM DIREÇÃO AO BARRANCO, EM VERMELHO.

4587800
4589700
4585100
4585000
4083000
3469100
4591200
4587600
4586900
4088300
4088500
3469300
3469500
4591000
4587000
4088800
4590800
4587300
4587100
4591700
4089100
4089300
4591800
4590600
4587200
4089400
4591900
4590400
4089500
4592000
3915400
4590200
4592100
3915600
3915800
4590000
4592200
3914300
3916100
3914100
3916300
3913900
3916600
3913700
3916800
3913500
3917000
3911700
3913200
3917200
3911500
3913000
3911300
3917400
3912800
4768900
3911100
3917500
3912600
4768700
3910900
4768500
3910700
3912300
4768300
3910500
4768100
3910300
4770600
3910100
4767900
3909900
4770400
4767700
4771800
4767500
4770300
4767300
4770100
4769900
4772100
4771900
4769700
4769600
3950100
3950000
3950200
3949900
3950500
3949800
3950700
3949700
3950800
3938100
3949600
3950900
3951000
3949500
3951100
3937800
3951200
3937700
3949400
3951300
3937600
3938300
3951400
3937500
3949300
3938500
3951500
3937400
3938600
3949200
3951600
3937300
3938700
3951700
3937200
3938800
3940500
3949100
3951800
3937100
3938900
3940300
3949000
3951900
3939000
3940200
3937000
3940100
3940600
3948900
3952000
3939100
3940000
3940700
3936900
3939200
3940800
3948800
3952100
3939900
3936800
3940900
3948700
3952200
3939300
3884400