



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.513/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 5 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.123/17-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 14.024/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

a) Sabendo-se que, através das conclusões e relatório do Geólogo Manoel Conejo Lopes, especialista que foi contratado pela municipalidade, para fazer análise das condições do sistema hídrico do bairro Country Clube, em 2013, a Lagoa Cambará está anualmente sendo assoreada, tendo seu leito rebaixado devido ao bombeamento intensivo dos seus 5 poços profundos e mesmo com várias denúncias de moradores preocupados com a excessiva extração de água diária, questionamos:

a.1) Porque não está sendo executado pelo DAEV, o processo de medição do nível do lençol freático na região da instalação dos 5 poços profundos?

a.2) A urgência do desassoreamento da Lagoa Cambará e sua importância para o equilíbrio hídricos dos poços profundos, também foi documentada no relatório do Geólogo. Relatório esse que data de 5 anos atrás. Hoje, através de inspeção no local pode-se constatar que a Lagoa está agonizando. Se não há nenhuma ação prevista de imediato que visa estancar a evidente perda desse local de grande importância para o abastecimento hídrico de mais de 5 mil moradores, como a prefeitura pretende dar conta dessa demanda dos munícipes?

b) Favor enviar os valores retirados mensalmente dos 5 poços profundos instalados no bairro, entre janeiro e junho de 2017.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas

A
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

PROTÓCOLO 02113/2017

Data/Hora Protocolo: 05/09/2017 11:40

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1123/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações complementares sobre requerimento, e pede outras providências.





Valinhos, 17 de agosto de 2017.

OFÍCIO PRES. Nº 162/2017

Ref.: C.I. Nº 1460/17-DTL/SAJ
"Assunto: Requerimento nº 1123/2017 - Vereador Alécio Maestro Cau"

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme seguem:

No que se diz respeito aos 03 (três) poços localizados na área de influência, operados por esta Autarquia, informo que os mesmos encontram-se devidamente outorgados pelo DAEE e que, após a avaliação da situação de sustentabilidade da Lagoa do Cambará onde o geólogo Manoel Francisco Conejo Lopes **recomendou preventivamente** a redução de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo de bombeamento outorgado, esta Autarquia colocou em prática a conduta recomendada nos poços em que são de sua responsabilidade, conforme pode ser observado nos relatórios de produção dos poços denominados P1, P2 e P5 que seguem abaixo, na tabela 1. Mais que isso: os dados de captação contidos na tabela mostram que o percentual máximo de captação em relação à outorga foi de 40% em fevereiro de 2017 e a média foi de 29,4%, ou seja, 20,6% abaixo do recomendado pelo geólogo.

| 2017 | Janeiro (m ³) | Fevereiro (m ³) | Março (m ³) | Abril (m ³) | Maió (m ³) | Junho (m ³) | Média (m ³) |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Country Club P1 | 893 | 1648 | 1419 | 1076 | 1997 | 1778 | 1468,5 |
| Country Club P2 | 5540 | 5938 | 982 | 4044 | 3612 | 3258 | 3895,7 |
| Country Club P5 | 1122 | 1387 | 963 | 1028 | 1401 | 1385 | 1214,3 |
| <i>Total P1+P2+P5</i> | 7555 | 8973 | 3364 | 6148 | 7010 | 6421 | 6578,5 |
| <i>Percentual de Consumo em relação à Outorga</i> | 33,7% | 40,0% | 15,0% | 27,4% | 31,3% | 28,7% | 29,4% |

Tabela 1. Valores captados nos poços P1, P2 e P5 bairro Country Clube.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Destaca-se que, no mesmo relatório, é informado pelo geólogo que a Lagoa do Cambará é resultante de um barramento implantado a cerca de 50 anos juntamente com a criação do loteamento Chácaras São Bento que deu origem ao bairro, e tem função exclusivamente paisagística.

Quanto ao fato do rebaixamento do nível de água da lagoa, cumpre esclarecer também que, num raio de 500 m (quinhentos metros) da referida lagoa, encontram-se, na sub-bacia de influência, 23 (vinte e três) poços particulares, dos 110 (cento e dez) existentes num raio de 1 km (um quilômetro), cadastrados junto ao DAEE. Poços estes que, em reunião realizada entre esta Autarquia e a Associação dos Moradores do Bairro Country Club, constatou-se que o uso como fonte única de abastecimento por moradores ainda é grande.

Em relação a medição do nível do lençol freático, a Autarquia ainda discute estratégias e ações sobre a necessidade de medição do nível do lençol freático.

Por fim, ressalte-se que, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, dentro de sua área de atuação, tem buscado o equilíbrio entre o abastecimento público e a proposta apresentada em relatório pelo geólogo Manoel Francisco Conejo Lopes.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Pedro Inácio Medeiros
Presidente - DAEV

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA