



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1459/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 27 de setembro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1618/21-CMV

Vereador Gabriel Bueno


Processo administrativo nº 15233/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 01 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

C.I. Nº 435/2021 - S.M.U.

Valinhos, Estado de São Paulo, 23 de setembro de 2021.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana – S.M.U.

PARA: Departamento Técnico Legislativo / SAJI

REF: C.I nº 1895/2021 – DTL/SAJI – Requerimento nº1618/2021 – Processo nº 15233/2021.

Em atenção à C.I nº 1895/2021 – DTL/SAJI – Requerimento nº 1618/2021 da autoria do Nobre Vereador Gabriel Bueno, solicitando informações sobre o estacionamento na Rua 12 de Outubro.

- (1) A Secretaria de Mobilidade Urbana tem ciência dos acidentes envolvendo caminhões que têm acontecido na Rua 12 de Outubro, no sentido do Cartonificio Valinhos, logo no trecho após a saída da Rua Orozimbo Maia (proximidades do número 160)? *(sic)*
- (2) Se sim, quais as medidas que estão sendo adotadas para resolver o problema? *(sic)*
- (3) Se não, favor enviar fiscais no local para conversar com moradores e comerciantes para entender o problema e buscar solução. *(sic)*
- (4) Há no canteiro central, no sentido de quem desce para o Cartonificio, o estacionamento no ângulo de 45º, o que provoca os acidentes com os caminhões quando eles ficam sem ângulo para entrar na via vindo da Rua Orozimbo Maia. Há possibilidade de mudar o estacionamento do local (dos dois lados do canteiro central) por vagas 180º ao invés de 45º? Se sim, quando isso pode ser feito? Se não, favor fazer estudo sobre o assunto. *(sic)*
- (5) Há previsão de reforçar a pintura de solo nas esquinas do cruzamento das Ruas Orozimbo Maia e 12 de Outubro para evitar acidentes, uma vez que as placas de preferencial nem sempre são vistas e a demarcação no solo não existe. *(sic)*

- 1. Sim;**
- 2. Estamos monitorando o local e estudando reforço e/ou alternativas de sinalização viária;**
- 3. Prejudicado;**
- 4. Estamos estudando medidas e alternativas de sinalização viária para o local;**
- 5. O local tratar-se de área de paralelepípedo, a sinalização horizontal fica prejudicada e sofre desgaste com apenas duas semanas após sua implantação. A sinalização mais eficaz para este local é a sinalização vertical, a qual encontra-se implantada.**

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Marcio Luiz Apregio
Secretário