



**Resposta ao Requerimento nº 580/2024**

---

**Autoria:** FRANKLIN

**Assunto:** *Informações referentes a Rua Campinas no Jardim Imperial.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 21 de maio de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, 7 de maio de 2024

**OFÍCIO Nº 129/2024 – PRES/DAEV**

**Ref:** Ofício nº 787

**Assunto:** Resposta para o Requerimento nº 580/2024 – “*Informações referentes a rua Campinas no bairro Jardim Imperial*”.

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) informar:

**1) A municipalidade tem conhecimento da situação específica da Rua Campinas no Bairro Jardim Imperial em relação ao acúmulo de poeira? Se sim, quais medidas estão sendo tomadas para abordar essa questão?**

Sim, o DAEV tem ciência. A recomposição da via está sendo feita pela empresa Itajubá, contratada para realizar uma obra de fundamental importância no local. Após finalizada, foram feitas manobras para verificar possíveis vazamentos, que acabaram não ocorrendo. Agora está sendo concluído o processo de recolocação dos paralelepípedos por parte da empresa.

**2) Qual a previsão para realizar a limpeza da referida via?**

O serviço já está sendo executado pela Itajubá e a previsão é que seja concluído ainda nesta semana. Neste período, a empresa está umedecendo a via, a fim de amenizar a poeira.

**3) Qual é o procedimento atual da municipalidade para monitorar e manter a limpeza das ruas, especialmente aquelas com relatos de acúmulo significativo de poeira, como a Rua Campinas no Bairro Jardim Imperial?**

Nos casos em que o DAEV executa alguma obra, o departamento de Fiscalização acompanha e cobra da empresa responsável a manutenção da via e adjacências.

**4) Existe um cronograma regular de limpeza para todas as ruas da cidade, incluindo o Bairro Jardim Imperial? Se sim, a Rua Campinas está incluída neste cronograma?**

O cronograma de limpeza da cidade é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos.


**5) Quais são as possíveis causas do acúmulo de poeira na Rua Campinas e como a municipalidade pretende lidar com essas causas a longo prazo?**

O DAEV executou a interligação de uma nova subadutora de distribuição da Estação de Tratamento de Água (ETA 1), a fim de aumentar a pressão para

bombear adequadamente a água para o maior reservatório de Valinhos, localizado no Jardim Imperial, com capacidade para 180m<sup>3</sup> de água. A ação permitirá melhorar o abastecimento para a população dos bairros da região, beneficiando cerca de 10 mil munícipes.

**6) A municipalidade considera o acúmulo de poeira na Rua Campinas um problema de saúde pública? Se sim, quais são as medidas preventivas que estão sendo implementadas para proteger a saúde dos residentes locais?**

Não se trata de um problema de saúde pública, visto que o acúmulo de poeira é decorrente de uma obra pontual e a resolução já foi providenciada através da recomposição da via.



Parte da Rua Campinas com os paralelepípedos recolocados e sendo umedecida para amenizar a poeira.



Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudio Weimar Alonso", is written over the printed name and title.

**Engº Claudio Weimar Alonso**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**THIAGO MEDEIA MEGGIATO**

Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta