



Resposta ao Requerimento nº 283/2025

Autoria: ISRAEL SCUPENARO

Assunto: *Informações sobre as medidas planejadas para a resolução de questões estruturais e melhorias na EMEB Alice Sulli Nonato, Jardim Jurema.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho as informações solicitadas no requerimento em epígrafe na forma do anexo, produzido pela equipe técnica da SE e SSP/PMV.

Finalmente, a gestão 2025-2028, que ora se inicia, ficará marcada como um “novo tempo” para Valinhos, em que a população valinhense será tratada com dignidade e respeito e que os serviços públicos serão reorganizados paulatinamente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e patenteado respeito.

Valinhos, 26 de março de 2025.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 6- 4.030/2025

De: Alisson S. - SE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/03/2025 às 21:53:31

Setores envolvidos:

SE, SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DA, SOP, SOP-DM

5ª SESSÃO - REQUERIMENTO 283/2025

Em atenção ao Requerimento nº 283/2025, informamos que:

1) Está em andamento na Secretaria de Educação um planejamento para climatização escolar que beneficiará diversas unidades educacionais. Destacamos que será necessária a previsão específica de recursos, ainda não contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA), para implementação das ações pretendidas.

2) Durante a visita técnica à EMEB Alice Sulli Nonato em 20 de fevereiro de 2025, a direção escolar foi orientada quanto à necessidade de realizar a higienização do equipamento de ar-condicionado instalado na sala do 1º ano, utilizando-se dos recursos disponibilizados pelo Programa Conta Escola.

4) A equipe técnica responsável pela manutenção escolar da Secretaria de Educação realizará visita técnica à unidade para avaliação detalhada das condições das lousas danificadas, a fim de definir e providenciar a solução mais adequada no menor prazo possível.

5) Quanto à instalação de coberturas na entrada e corredores da referida unidade escolar, esclarecemos que, no momento, não há previsão orçamentária específica na LOA para este exercício financeiro. Ressaltamos que a demanda será incluída nos estudos futuros para eventual inclusão nos próximos planejamentos.

Informamos ainda que os demais questionamentos estão sendo respondidos diretamente pelas secretarias competentes.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

—

Alisson Gabriel Soldera

Assessor de Secretaria



Proc. Administrativo 3- 4.030/2025

De: Rodolfo M. - SSP-DGZ-DA

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 17/03/2025 às 11:16:52

Setores envolvidos:

SE, SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DA, SOP

5ª SESSÃO - REQUERIMENTO 283/2025

Bom dia,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Israel Scupenaro, quanto ao que compete a esta Secretaria, informamos:

7) Informo que a rede elétrica em frente à EMEB Alice Sulli Nonato é do tipo "multiplexada" e protegida. Não há previsão de poda das árvores do entorno. Está deferida a poda de um exemplar de Alfeneiro no interior desta unidade escolar, que será executada o mais breve possível. Laudo em anexo.

Att.,

Rodolfo Melo

—

Rodolfo Duarte de Melo

Engenheiro Agrônomo

Anexos:

Laudo_Poda_Alfeneiro_R_Ana_Fachineli_Fabrini_n_64.pdf



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Laudo de vistoria

Protocolo	Extraoficial
Endereço	Rua Ana Fachineli Fabrini, nº 64 (EMEB Alice Sulli Nonato)
Bairro	Jardim Jurema
Data	07/03/2025
Motivo da solicitação	Avaliação de árvore



EXÓTICA

Espécie	Alfeneiro (<i>Ligustrum sp.</i>)
Altura	6m
DAP	30cm

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

No local foi vistoriado um exemplar de Alfeneiro (*Ligustrum sp.*).

Possui copa em formato típico, não muito densa. Há alguns galhos secos na copa.

O tronco apresenta leve inclinação, sem movimentação de solo e com estabilização da copa. Não há sinais de ataque de pragas xilófagas. Há ferimentos de podas antigas, não completamente cicatrizados, com início de apodrecimento.

O sistema radicular não ocasionou danos ao entorno.

Não está próximo à rede de energia elétrica.

Não há risco aparente de queda. Há risco de quebra de galhos.

Dessa maneira, considerando o risco de quebra de galhos, **opino pela poda dos galhos secos.**

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

FOTOS





PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	



07/03/2025 13:23:10



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	





Proc. Administrativo 5- 4.030/2025

De: Fabio M. - SOP-DM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 12:47:43

Setores envolvidos:

SE, SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DA, SOP, SOP-DM

5ª SESSÃO - REQUERIMENTO 283/2025

Troca das Telhas Laterais da Sala do 5º Ano: Devido ao estado de conservação das telhas laterais da sala do 5º ano, para quando está previsto a substituição dessas estruturas, considerando a necessidade de garantir um ambiente seguro para os alunos?

Resposta: Requerer-se-á a abertura de Ordem de Serviço junto à seção de carpintaria e será incluído na agenda programática, a fim de inspecionar e realizar as devidas correções ou substituições, se necessárias.

Planejamento para a substituição das portas danificadas dos banheiros da escola: Considerando que as crianças relatam insegurança ao utilizá-los, qual o prazo para a realização dessa melhoria?

Resposta: Será requisitada a abertura de Ordem de Serviço à seção de carpintaria e será programado para verificação e realização dos reparos ou substituição, se necessários.

Demais itens solicitar a Secretaria da Educação para informar se existe estudos para a contratação de empresa especializada.

—

Fabio Miguel

Diretor de Departamento