



**COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
DIRETORIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
Agência Ambiental de Campinas


Ofício 0149/17/CJC  
Campinas, 23 de janeiro de 2017.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício GP/DP 548/16, emitido pelo Senhor Sidmar Rodrigo Toloi em 31.10.2016 e protocolizado na CETESB - Agência Ambiental de Campinas em 11.11.2016 (protocolo 3469), o qual encaminha cópia do *Requerimento nº 1550/2016, que solicita informações sobre despejo de esgoto no córrego entre a Av. Paulista e a Avenida Rosa Belmiro Ramos, Bom Retiro (sic)* e informa que o presente documento foi aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa de Leis em sessão do dia 18 de outubro do corrente ano (sic), informamos que:

- ✓ de acordo com informações do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), ocorreram danos no sistema de afastamento de esgotos às margens do Ribeirão Pinheiros. Segue cópia do ofício 184/2016-PRES emitido pelo DAEV.
- ✓ em 20.10.2016, Técnicos da CETESB estiveram no local e constataram que os reparos já haviam sido realizados e a rede pública estava operando normalmente.

Atenciosamente,

  
Eng. Helio César Nascimento Ungari  
Gerente da Agência Ambiental de Campinas  
REG. 05.4370-9 CREA 06.01524320

Hustríssimo Senhor  
Israel Scupenaro  
DD: Presidente da Câmara Municipal de Valinhos.  
Rua Angelo Antonio Schiavinato, 59 - Residencial São Luís.  
13270-470 - Valinhos - SP

Ref: Pasta PA 05016/16 (pede-se usar essa referência).



**CÓPIA**

Valinhos, 22 de novembro de 2016.

**Ofício nº 184/2016 - PRES.**

CETESB - AGÊNCIA AMBIENTAL DE CAMPINAS


**Prezado Senhor:**

**Protocolo nº 3579**

Data: 25/11/16 Visto: 

O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos vem, através do presente, informar os fatos ocorridos no imóvel situado à Avenida Rosa Belmiro Ramos nº 92, lote C, Subdivisão Matiazzo, bairro Ribeiro, Valinhos SP, conforme o abaixo descrito:

1. No início do mês de outubro de 2016, devido ao aterro executado sobre o interceptor de esgotos ocorreu uma obstrução do interceptor de esgotos no DN 400mm, onde a equipe da Divisão de Manutenção do Sistema de Esgoto do Departamento de Operação e Manutenção desta Autarquia, realizou trabalhos no local para construção de poços de visitas, para facilitar o acesso para manutenção;
2. Ocorre que, uma empresa particular estava cravando as estacas das fundações do novo supermercado que será construído no endereço informado acima, e uma das estacas acabou perfurando o interceptor de DN 400mm e injetou massa de concreto dentro do mesmo, no dia 08/11/16 por volta das 15:00hs;
3. Devido a esta situação, imediatamente após a perfuração, os esgotos começaram a extravasar a montante do ocorrido, sendo que estes esgotos estavam sendo despejados no Ribeirão Pinheiros, cujo curso do mesmo corta todo o centro da cidade e acaba desaguando no Rio Atibaia, onde a jusante deste ponto existe uma captação de água do Rio Atibaia da SANASA que abastece o município de Campinas;





**CÓPIA**

4. A equipe de manutenção do DAEV não mediu esforços, para conseguir definir a extensão do dano no interceptor, adotando assim, as medidas mais urgentes possíveis para sanar o problema, e em 09/11/2016, foram executados reparos no emissário de esgotos existente às margens do Ribeirão Pinheiros, resolvendo assim o extravasamento de esgotos.

Sem mais para o momento e estando à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente

**CLÁUDIO SANTI MARIA**  
Presidente

Ao  
Ilmo. Senhor  
**Engº HELIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI**  
MD. Gerente da Agência Ambiental de Campinas I  
Rua São Carlos, nº 287 - Vila Industrial  
Campinas/SP  
CEP: 13.035-420