PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.844/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 19 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.413/19-CMV**
Vereador Henrique Conti
Processo administrativo nº 22.120/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti,** referente à corte de árvores em imóvel localizado na Rua dos Italianos, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

O estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos justificava o corte?
Os espécimes arbóreos estavam apresentando risco de queda iminente?
As árvores estavam constituindo obstáculos fisicamente incontornáveis?
Em não sendo nenhum dos casos acima citados autorizadores da supressão, quais motivos técnicos ensejaram o corte?
Quantas e quais espécies foram suprimidas?
Qual destino será dado aos restos de poda?
Quais espécies serão plantadas no local? Caso negativo, por qual motivo?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 09 folhas.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Munici

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Nº PROTOCOLO 02506/2019
Data/Hora Protocolo: 22/11/2019 11:26
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2413/2019
Autoria: ORESTES PREVITALE
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2413/2019 Informações sobre corte de árvores em imóvel na Rua dos Italianos, defronte ao n.º 574

PREFEITURA DE
VALINHOS

À

SOSP

Em resposta ao requerimento número 2413/2019 do nobre vereador Henrique Conti, informamos:

1) O estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos justificava o corte?

Não, as duas árvores apresentavam bom estado fitossanitário.

2) Os espécimes arbóreos estavam apresentando risco de queda iminente?

Sim, as duas árvores estavam desequilibradas e com raízes cortadas. Acrescento que este D.P.J. estava acompanhando/monitorando a tempos a inclinação das duas árvores, inclinação essa que só aumentava.

3) As árvores estavam constituindo obstáculos fisicamente incontornáveis?

Não

4) Em não sendo nenhum dos casos acima citados, quais os motivos técnicos que ensejaram o corte?

Avaliação técnica da vistoria em anexo

5) Quantas e quais espécies foram suprimidas?

Duas árvores (***Schinus molle***).

PREFEITURA DE
VALINHOS

6) Qual destino será dado aos restos da poda?

O destino foi o antigo aterro sanitário de Valinhos, Bairro Contendas.

6) Quais espécies serão plantadas no local? Caso negativo, por qual motivo?

Serão plantadas duas mudas de Ipês amarelos (***Handroanthus albus***), árvores essas que tem sistemas radiculares pivotantes e não superficiais e agressivos como as árvores que estavam no local. Os plantios dos ipês serão feitos após o destocamento das árvores que foram suprimidas (início do ano de 2020).

Valinhos, 19 de novembro de 2019

Eng. Agr. João Paulo Damiano
Dir. do Depto de Praças e Jardins

Eng. Agr. Laércio Ronaldo Falsarella
Dir. de Div. De Arbor. E Viv. De Mudas

PREFEITURA DE
VALINHOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

INTERESSADO: Prefeitura do Município de Valinhos;
ENDEREÇO: Rua dos Argentinos 583, esquina com Rua dos Italianos, Bairro Nova Suiça, Valinhos-SP;
ASSUNTO: Avaliação de 04 (quatro) árvores em passeio público;
REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO: Lei nº 3.868/2004 que Disciplina a arborização urbana no Município de Valinhos;
DATA DA AVALIAÇÃO: 20 de agosto de 2019.

HISTÓRICO: Durante avaliação feita no mês de agosto de 2019 "in loco" em todas as árvores dos bairros Nova Suiça e Nova Itália, observamos que duas árvores (Aroeiras Salsas – *Schinus molle*) plantadas no passeio público da Rua dos Argentinos nº 583 apresentavam risco de queda e danos ao passeio público. Com essa observação foi feita uma avaliação mais cuidadosa das árvores em questão.

DÁ ANÁLISE: Vide fotos em anexo

AROEIRA SALSA 1, localizada na Rua dos Italianos próxima a garagem principal da residência: árvore com bom aspecto fitossanitário, galhos tocando na cerca elétrica da residência, raízes superficiais levantando levemente duas placas do

passeio público, **árvore desequilibrada com risco (amarrada por estirante para não sofrer queda). Recomendamos a substituição da referida árvore – Lei 3.868/2004 – Cap. III – Art. 10 – Incisos III.**

AROEIRA SALSA 2, localizada na Rua dos Italianos, entre as duas Aroeiras Salsas (árvore do meio localizada na Rua dos Italianos): árvore apresenta bom aspecto fitossanitário, **raízes agressivas e superficiais levantando a placa do passeio público (danos ao passeio público e risco aos transeuntes), árvore desequilibrada e com risco amarrada por estirante para não sofrer queda. Recomendamos a substituição da referida árvore – Lei 3.868/2004 – Cap. III – Art. 10 – Inciso III e IV.**

AROEIRA SALSA 3, localizada na Rua dos Italianos esquina com Rua dos Argentinos: árvore com bom aspecto fitossanitário, não apresenta risco aparente de queda e tão pouco danos significativos ao patrimônio público ou privado. Recomendamos apenas poda de copa (copa de levantamento de saia e remoção dos galhos que tocam na cerca elétrica).

IPÊ AMARELO, localizado na Rua dos Argentinos: árvore com bom aspecto fitossanitário, árvore equilibrada e sem apresentar aparentemente risco de queda. Recomendamos apenas poda de copa.

PROVIDÊNCIAS: Substituir as Aroeiras Salsas 1 e 2 e destocar. Após a destoca, plantar o mais próximo possível do local de onde as árvores foram removidas duas mudas de Ipês amarelos (Handroanthus albus), mudas essas com porte maior ou igual a 1,20 metros.

PREFEITURA DE
VALINHOS

Podar a Aroeira Salsa da esquina e também o Ipê amarelo.

Eng. Agr. João Paulo Damiano
Dir. Depto de Praças e Jardins

Eng. Agr. Laércio Ronaldo Falsarella
Dir. de Div. de Arbor. E Viv. De Mudas



FOTO GOOGLE EARTH 2019: OBSERVAR ÁRVORES DESEQUILIBRADAS AMARRADAS POR ESTIRANTES (RISCO DE QUEDA)



AROEIRA SALSA 1: ÁRVORE INCLINADA



AROEIRA SALSA 2: INCLINADA E COM RAIZES SUPERFICIAIS AGRESSIVAS.

AROEIRA SALSA 2: OBSERVAR RAIZ CORTADA, PROVAVELMENTE POR MACHADO (ISSO TIRA TODA A SUSTENTAÇÃO DO INDIVÍDUO ARBÓREO).