

Oficio nº 1.896/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 30 de outubro de 2018

Ref.: Requerimento nº 1.934/18-CMV

Vereadora Mônica Morandi

Processo administrativo nº 17.748/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, acerca da indicação nº 2345/2017, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- A secretaria responsável esteve no local a fim de averiguar a possibilidade?
- 2- Na afirmativa, qual a avaliação técnica?
- 3- Na negativa, favor justificar.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer o questionamento apresentado pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE UNIOR

Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Munic

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 01/11/2018 14:42

Responta n.º 1 so Requerimento n.º 1834/2816

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta so Requerimento n.º 1934/2018 Informações acerca de indicação que versa sobre a construção de escada entre as Ruas Guilherme Mamprim e Orozimbo Maia.



Sr. Secretário de Obras e Serviços Públicos

Em resposta à CI 2.039/2018 – DTL/SAJI, que solicita informações sobre a construção de uma escada entre as ruas Guilherme Mamprim e Orozimbo Maia, informo:

- 1 Os engenheiros do Departamento de Manutenção de Próprios Municipais estiveram no local para avaliação de todo trecho em que a Rua Guilherme Mamprim faz divisa com a Rua Orozimbo Maia.
- 2 Verificou-se em primeira instância que não existe a numeração citada pela nobre vereadora no corpo do texto, porém como o trecho foi avaliado na sua totalidade, independente de numeração, foi constatado que ao longo da Rua Guilherme Mamprim existem alguns pontos que dão acesso à Rua Orozimbo Maia, principalmente nas proximidades do Ponto de Onibus onde haveria uma real necessidade.

Nos demais trechos onde existe um desnível entre as vias é inviável a construção de escada sem existência de passarela, devido ao risco que os pedestres vão estar expostos ao atravessar a Rua Orozimbo Maia sem faixa de travessia ou passarela.

Valinhos, 25/10/2018

Sidnei Aparecido Reale DMPM/SOSP Diretor

Ao DTL / SAJI

Segue as informações prestadas pelo Diretor do DMPM, as quais ratifico.

SOSP, 25/10/2018

Eng^o Gerson Vuis Segato Secretaria de Obras/e Serviços Públicos

Secretário