



**Resposta ao Requerimento nº 1559/2023**

---

**Autoria:** CÉSAR ROCHA

**Assunto:** *Informações referente ao protocolo nº 8583/2023, que denuncia o forte cheiro de esgoto proveniente do Córrego das Nações que passa por dentro do Condomínio Chácara Flora.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 16 de novembro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 13 de outubro de 2023

**OFÍCIO Nº 391/2023 – PRES/DAEV**

**Ref.:** Ofício nº 497/2023

**Assunto:** Resposta para o Requerimento nº 1559/2023 – *“Referente ao protocolo 8583/2023, que denuncia o forte cheiro de esgoto proveniente do Córrego das Nações que passa por dentro do Condomínio Chácara Flora”*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) informar:

**1) O DAEV esteve no local?**

Sim.

**2) Em caso positivo, qual a conclusão que se chegou sobre as causas do forte cheiro de esgoto proveniente do córrego?**

Conforme devolutiva do Departamento de Manutenção, do DAEV, próximo ao endereço foi identificada a obstrução da rede coletora de esgotos, ocasionada pelo mau uso da rede pública. Vale informar que a situação deu-se pelo descarte irregular, pela população, de materiais incompatíveis com a estrutura.

O DAEV reforça que a rede de esgotos tem a função de coletar a água suja, isto é, aquela que deve ser direcionada às estações de tratamento de esgotos. Qualquer outro tipo de material que seja descartado no vaso sanitário ou em poços de visita, por exemplo, e que sejam incompatíveis com a estrutura da rede coletora, pode gerar rompimentos, obstruções, extravasamento de esgoto nas ruas e, até mesmo, o retorno dos efluentes para dentro das residências.

Desta forma, a Autarquia Municipal destaca que o bom funcionamento da rede coletora de esgotos também depende, diretamente, da contribuição e da



responsabilidade de cada cidadão, que não deve fazer de lixeira o vaso sanitário e os poços de inspeção.

**3) Quais providências serão tomadas para a solução imediata do problema?**

Em relação à situação pontual de obstrução de rede de esgotos, a Divisão de Manutenção de Esgotos do DAEV já efetuou a desobstrução necessária. Lembrando que para pronto-atendimento deste tipo de caso, a Central de Atendimento do DAEV pode ser acionada por meio do número de telefone 0-8000-13-3839.

Sendo o que cabia ao DAEV informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.



**Arq. Eduardo Galasso Calligaris**  
**Presidente em exercício**  
**DAEV**

Ao Ilmo. Sr.

**THIAGO MEDEIA MEGGIATO**

Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta