



Resposta ao Requerimento nº 1668/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações sobre as medidas a serem adotadas para resolver a questão das tampas de bueiros que permanecem abertas após chuvas intensas.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de dezembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



À S.S.P.,

Em atendimento ao Requerimento nº 1668/2023, solicitando informações sobre as medidas a serem adotadas para resolver a questão das tampas de bueiros que permanecem abertas após chuvas intensas, informo que:

1- Qual é o procedimento atual para a manutenção das tampas de bueiros após as chuvas e com que frequência ele é realizado?

Resposta: A manutenção é realizada mediante solicitação dos munícipes.

2- Quais medidas foram adotadas para prevenir a ocorrência de tampas de bueiros abertas em nossa cidade?

Resposta: Limpeza das galerias.

3- Qual é o orçamento destinado à manutenção de tampas de bueiros em nosso município, e como ele é alocado?

Resposta: Prejudicado.

4- Quais ações imediatas estão sendo tomadas para abordar as tampas de bueiros abertas nas áreas mais críticas de nossa cidade?


Resposta: Conforme solicitação dos munícipes, os serviços são realizados.

5- Qual é o cronograma para a resolução desse problema e quais medidas de segurança temporárias estão sendo consideradas enquanto as correções estão em andamento?

Resposta: Conforme item acima, mediante solicitação dos munícipes.

D.I.U., em 29 de novembro de 2023.


Eng.º Caio Cesar Ceccherini.
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4


Eng.º Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./P.M.V.
C.R.E.A.: 5060187117