

REQUERIMENTO Nº 810/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 2405/18
Fls. 01
Recd. *R*

Ementa: Informações sobre vazamento de esgoto em beira de córrego localizado na Rua João Previtale esquina com a Rua Ana Formágio, Bairro Samambaia.

**Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:**

O Vereador **José Henrique Conti** requer, nos termos regimentais, após, a aprovação em plenário, seja encaminhado Ofício ao **DAEV - Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos**, solicitando o que segue:

O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) possui conhecimento do vazamento de esgoto da caixa de inspeção existente na Rua João Previtale, esquina com a Rua Ana Formágio?

Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição?

A CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO foi notificada por este Departamento?

Foi efetuado vistoria pelo Departamento competente? Se sim, o que ficou constatado?

Justificativa:

Municípios questionam este Vereador e solicitam maiores informações e providências necessárias.

Valinhos, 03 de maio de 2018.


José Henrique Conti
Dr. José Henrique Conti
Vereador – PV




C.M.V.
Proc. Nº 2405/18
Fls. 02
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO






CAMX
Proc. Nº 2405/18
Fls. 03
Reso. *J*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





C.M.V.
Proc. Nº 2405/18
Fls. 04
Sero. f-

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

