



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.M.  
Proc. Nº 5779/18  
Dt. 01  
Resp. J

REQUERIMENTO Nº 23/4/2018

Ementa: Vistoria imóvel localizado na Av. Lino Buzato, 188

**Excelentíssimo Senhor Presidente:  
Nobres Vereadores;**

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

A Municipalidade possui conhecimento das rachaduras existente no imóvel situado na Av. Lino Buzato, nº 188?

Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo existente na referida rua acima mencionada? Se sim, enviar cópia do relatório.

O indivíduo arbóreo existente no local está com as raízes danificando o imóvel? Caso positivo, quais providências serão tomadas?

A Defesa Civil foi notificada? Se sim, qual o laudo e/ou relatório apresentado?

Quando foi realizada a última poda do indivíduo arbóreo? Está na programação do departamento competente nova poda?

**Justificativa:**

Este Vereador apresenta os seguintes questionamentos a pedido de moradores.

Valinhos, 23 de novembro de 2018.

  
**Henrique Conti**  
Vereador - PV


Fotos anexas.




C.M.M.  
Proc. Nº 5779/18  
Fls. 02  
Resp. \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO







CAMM  
Proc. Nº 5779/18  
Fl. 03  
Resp. *[Signature]*

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

CMM  
Proc. Nº 5779/18  
Fls. 04  
Recr.

