



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 831/19
Fls. 01
Resp. _____

INDICAÇÃO Nº 382/2019

Ementa: Efetuar manutenção e limpeza em bueiro localizado na Rua Valmir Antônio Capelari, próximo à esquina com a Rua Guerino Furlan, que está danificado e sem condições de oferecer a drenagem necessária, no Bairro Jardim Maria Rosa.

Senhora Presidente:


O Vereador Roberson Augusto Costalonga
“**SALAME**” - MDB solicita que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Orestes Previtalo Junior a seguinte indicação:

“Solicitar à Prefeitura que efetue a manutenção e limpeza em bueiro localizado na Rua Valmir Antônio Capelari, próximo à esquina com a Rua Guerino Furlan, que está danificado e sem condições de oferecer a drenagem necessária, no Bairro Jardim Maria Rosa.”

JUSTIFICATIVA:

Esta indicação tem por objetivo, atender a solicitação de moradores, comerciantes e usuários que reclamam da falta de manutenção, e limpeza em bueiro, na região mencionada.

Valinhos, em 14 de Fevereiro de 2019.


Roberson Costalonga – “SALAME”
Vereador - MDB