



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 0896/14
Fls. 01
Resp. _____

Indicação N.º 436 /2014.

Senhor Presidente

Considerando que na Rua Vitorio Gobato existe apenas uma galeria pluvial no final de cada quarteirão;

Considerando que na remoção de terra que houve na área de preservação permanente nos últimos dias, foi soterrada a saída de água da galeria pluvial e com isso, havendo chuvas, acontece inundação na rua;

O vereador Israel Scupenaro solicita que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Localizar a Saída da tubulação na galeria pluvial, retirar toda a terra que foi colocada em cima do tubo e desobstruir para que a água possa escoar evitando assim a inundação da rua.

Justificativa:

Essa propositura tem a finalidade de reparar os danos causados pelo serviço que a secretaria realizou na área de APP.

Valinhos, aos 17 de Março de 2014.


Israel Scupenaro
Vereador