



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 6337/14
Fls. 01
Recp.

INDICAÇÃO No 366 /2014


Senhor Presidente:

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 127 e 128 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, sugerindo que seja realizada uma manutenção nos bueiros localizados na Rua Mercídio Pazeli, 269, Jardim São Luiz, bem como existe lombada em frente a este número, a qual causa acúmulo de água e areia, portanto necessita de manutenção.

Justificativa:

Moradores do local procuraram este vereador solicitando providências com relação a limpeza dos bueiros e manutenção da lombada que se localiza em frente ao número 269, na Rua Mercídio Pazeli.

Valinhos, 07 de fevereiro de 2014.


Dr. Orestes Previtali Júnior
Vereador