



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.904/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 28 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.482/19-CMV**
Vereador Mauro Penido
Processo administrativo nº 22.546/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais os técnicos da administração são responsáveis pelo serviço de acompanhamento e vistoria em pontos de ônibus em Valinhos?
2. Quantos pontos de ônibus em concreto existem na cidade de Valinhos?
3. Quantos pontos de ônibus com cobertura metálica existem na cidade de Valinhos?
4. Quantos pontos de ônibus em vidro existem na cidade de Valinhos?
5. Com relação ao item 2, quando foi feita última vistoria pela equipe técnica da Prefeitura? Anexar documentos de controle e anotações pertinentes que comprovem a vistoria e controle.
6. No caso do ponto de ônibus que caiu no Parque das Colinas, com evidente desgaste pela ação do tempo, qual foi a última vistoria ou manutenção no mesmo?
7. Sendo que o ponto que caiu recebeu pintura recente, a equipe técnica da municipalidade não constatou nenhuma avaria que antecederesse a queda perigosa do equipamento de concreto?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

C.I. Nº 563/ 2019 - S.M.U.

Valinhos, Estado de São Paulo, 25 de Novembro de 2019.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana – S.M.U.

PARA: Departamento Técnico Legislativo / Sec. de Assuntos Jurídicos e Institucionais – D.T.L./ S.A.J.I.

REF: C.I nº2.374/19 – DTL/SAJI – Requerimento nº2.482/2019– Processo nº22.546/19

Em atenção à C.I nº 2.374/19– DTL/SAJI – Requerimento nº 2.482/2019 da autoria do Nobre Vereador Mauro de Souza Penido, solicitando informações conforme segue: 1) Quais técnicos da Administração são responsáveis pelo serviço de acompanhamento e vistoria em pontos de ônibus em Valinhos? 2) Quantos pontos de ônibus de concreto existem na cidade de Valinhos? 3) Quantos pontos de ônibus com estrutura metálica existem na cidade de Valinhos? 4) Quantos pontos de ônibus em vidro existem na cidade de Valinhos? 5) Quanto ao item 2 quando foi feita última vistoria pela equipe técnica da prefeitura? Anexar documentos de controle e anotações pertinentes que comprovem a vistoria e controle; 6) No caso do ponto de ônibus que caiu no Parque das Colinas, com evidente desgaste pela ação do tempo, qual foi a última vistoria ou manutenção no mesmo? 7) sendo que o ponto que caiu recebeu pintura recente, a equipe técnica da municipalidade não constatou nenhuma avaria que antecederesse a queda perigosa do equipamento de concreto. Cumpre manifestar conforme segue:

- 1) **Técnicos de Departamento de Transportes da SMU;**
- 2) **52 (viga de concreto e cobertura de concreto – foto 1);**
- 3) **151 (vigas de concreto e estrutura metálica na cobertura – foto2);**
- 4) **25 - foto 3**
- 5) **As inspeções são feitas rotineiramente;**
- 6) **Não temos ciência de queda de ponto de ônibus no Parque das Colinas;**
- 7) **Prejudicada.**

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Mauro Haddad Andriano

Secretaria de Mobilidade Urbana

Secretário



FOTO1



FOTO 2



FOTO3

ttt