



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 238, 20
Fis. 01
Resp. [assinatura]

Requerimento nº 958 / 2020.

Ementa: Informações acerca de deslizamento no córrego da Rua Atílio Sales Arcuri.

Senhora Presidente
Nobres Vereadores

Justificativa:

Tendo em vista o deslizamento de terra no córrego da Rua Atílio Sales Arcuri, no bairro Jardim Santa Rosa, onde segundo informações o asfalto cedeu há aproximadamente seis meses, e ainda, considerando que no dia 15/06 foi iniciada a manutenção no local, mas até o momento a máquina permanece inoperante, a Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- A municipalidade teve ciência desde o princípio?
- 2- Por quais motivos a manutenção do local demorou tanto a se iniciar?
- 3- Os trabalhos terão continuidade a partir de quando?
- 4- Qual o prazo para finalização?
- 5- Está programada a instalação de barreiras de proteção, como consta na foto? Explane.
- 6- Quais medidas serão adotadas a fim de evitar futuros deslizamentos e garantir a segurança de pedestres?

Valinhos, 17 de junho de 2020.

[assinatura]
Mônica Morandi
Vereadora


Fotos anexas.

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLADO 17/06/2020 12:10 0000000984



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº 238/20
Fis. 02
Resp. _____





C.M.V.
Proc. Nº 2058 / 20
Fis. 03
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



Barreira de contenção que deveria ser posicionada em toda sua margem.

