



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 981/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 04 de agosto de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1184/20-CMV**  
**Vereador José Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 11.152/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. É de conhecimento do departamento competente as rachaduras no muro do imóvel localizado na Rua Vereador Jacob Turcati, próximo ao nº 596, Bairro Jardim São Marcos?
2. Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo existente na via acima citada?
3. O indivíduo arbóreo existente no local está com as raízes danificando o passeio público e o muro do imóvel? Qual intervenção será necessária?
4. Quando foi realizada a última poda no referido exemplar arbóreo? Está na programação da Secretaria competente nova poda no indivíduo arbóreo? Em caso positivo, qual o cronograma?
5. Quais providências serão tomadas para regularizar o passeio público e os danos ocasionados ao imóvel?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo: 01 folha.**

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



Ao D.T.L./G.P.

Em resposta ao requerimento 1.184/2020 de autoria do **Vereador José Henrique Conti**, informo:

1)É de conhecimento do departamento competente as rachaduras no muro do imóvel localizado na Rua Vereador Jacob Turcati, próximo ao nº 596, Bairro Jardim São Marcos?

Não. A quantidade de entulhos no local dificultou a vistoria do muro.

2)Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo existente na via acima citada?

Sim.

3)O indivíduo arbóreo existente no local está com as raízes danificando o passeio público e o muro do imóvel? Qual intervenção será necessária?

Sim. Será necessário o conserto da calçada.


4)Quando foi realizada a última poda no referido exemplar arbóreo? Está na programação da Secretaria competente nova poda no indivíduo arbóreo? Em caso positivo, qual o cronograma?

Foi realizada poda no dia 24/04/2018. Sim, porém devido ao Decreto Nº 10.475, de 27 de Julho de 2020 nos termos do Decreto Estadual nº 64.881/2020, e aos pedidos anteriores, a programação está atrasada e desatualizada.

5)Quais providências serão tomadas para regularizar o passeio público e os danos ocasionados ao imóvel?

A calçada será consertada de acordo com as possibilidades do departamento.

Valinhos, 29 de julho de 2020.

  
Engº Gerson Luis Segato  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Secretário