



Ofício nº 1012/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 13 de agosto de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1262/20-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 11.575/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo localizado na Rua Dr. Marino Costa Terra, 2341, Vila Pagano?
2. Houve vistoria realizada pelo Departamento de Praças e Jardins para verificar possibilidade do indivíduo arbóreo estar com as raízes danificando a rede de esgoto da local?
3. O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos esteve no local para efetuar vistoria? O que ficou constatado?
4. Quais providências serão tomadas? Está no cronograma da Municipalidade a manutenção e execução dos serviços necessários?



PREFEITURA DE **VALINHOS**

5. Em não sendo de conhecimento dos referidos departamentos solicito vistoria no local acima mencionado para verificar o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo, bem como vistoria para identificar se as raízes do exemplar arbóreo estão comprometendo a rede de esgoto.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela *Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos*, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas, disse 04 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(VKC/vkc)



Ao D.T.L./G.P.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento 1262/2020 de autoria do **Vereador Henrique Conti**, informo

1) *Qual o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo localizado na Rua Dr. Marino Costa Terra, 2341, Vila Pagano?*

O exemplar arbóreo encontra-se saudável.

2) *Houve vistoria realizada pelo Departamento de Praças e Jardins para verificar possibilidade do indivíduo arbóreo estar com as raízes danificando a rede de esgoto da local?*

Sim, a vistoria foi feita na data 05/08/2020.


3) *O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos esteve no local para efetuar vistoria? O que ficou constatado?*

Pertinente ao Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.

4) *Quais providências serão tomadas? Está no cronograma da Municipalidade a manutenção e execução dos serviços necessários?*

Pertinente ao Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.

Valinhos, 10 de agosto de 2020.


Engº Gerson Luis Segato
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário



PREFEITURA DE
VALINHOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PAÇO MUNICIPAL - PALÁCIO INDEPENDÊNCIA | Rua Antonio Carlos, 301 - Centro | Valinhos - SP | CEP 13270-005

Fone: (19) 3849.8000 | e-mail: imprensa@valinhos.sp.gov.br | site: www.valinhos.sp.gov.br



PREFEITURA DE
VALINHOS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Ofício nº 22/2015 - D93/SOSP

Valinhos, 26 de Fevereiro de 2015

Maria Luciana da S. S da Costa
Rua: José Augusto Roxo Moreira
Bairro São Luiz
Assunto: Remoção de Árvore.

Em resposta a solicitação, informamos que foi encontrado indivíduo arbóreo (Sabalnana) em bom estado fitossanitário, não necessitando de intervenção. As equipes qualificaram a calçada e o conserto realizado por este departamento conforme

Atenciosamente,

26 de Fevereiro de 2015



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 12 de agosto de 2020.

OFÍCIO Nº 169/2020 – PRES.

Ref.: C.I. nº 1289A/2020-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 1262/2020 – Vereador José Henrique Conti

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

3 O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos esteve no local para efetuar vistoria?

Informamos que, após busca no sistema de atendimento ao público, não foi localizado abertura de chamado no endereço Rua Marino Costa Terra, 2341 - Vila Pagano.

4 Quais serão as providenciadas tomadas? Está no cronograma da Municipalidade a manutenção e execução dos serviços necessários

Caso o nobre vereador esteja se referindo ao possível entupimento da rede de esgoto, informamos que será enviada equipe ao local, para verificar a ocorrência e em sendo constatado a situação de obstrução, serão tomadas as medidas necessárias para normalização do sistema.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Engº RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA