



Resposta ao Requerimento nº 1535/2022

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre estado fitossanitário indivíduo arbóreo na avenida Lino Buzato, nº 782, Jardim Pinheiros.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 29 de agosto de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Ao SAJI/DTL

Em resposta ao requerimento 1535/2022 de autoria do **Vereador Henrique Conti**, informo:

1. É de conhecimento do departamento competente que a árvore localizada na Av. Lino Buzato, nº 782, bairro Jardim Pinheiros, está causando insegurança (risco de queda) aos moradores, bem como suas raízes danificando o passeio público?

Foi realizada vistoria em 18/08/2022 e não encontrado risco proveniente do exemplar arbóreo. O passeio público possui 3,0 metros de largura e os danos não são significativos, não impedindo a passagem segura de pedestres.


2. Foi realizado vistoria para identificar o estado fitossanitário do indivíduo arbóreo?

Sim.


3. Há possibilidade de poda/supressão do exemplar arbóreo? Em caso afirmativo, há previsão para remoção? Qual o prazo? Em caso negativo, quais providências serão tomadas?

Não. A poda e remoção estão indeferidas, no momento, conforme laudo anexo.

Valinhos, 19 de agosto de 2022



Livia Guimarães Ferreira
Engenheira Ambiental
Departamento de Praças e Jardins


Mário Ivo Mengom
Secretário

Secretaria de Serviços Públicos



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

VISTORIA TÉCNICA

Tipo de solicitação	Nº
Requerimento	1535/2022

Logradouro	Número
Avenida Lino Buzato	782

Bairro
Jardim Pinheiros

Espécie
Pata-de-vaca (<i>Bauhinia sp.</i>)

Resumo da solicitação
Avaliação

Observações técnicas
<p>Na vistoria ao local foi encontrado exemplar arbóreo, popularmente conhecido como pata-de-vaca, apresentando bom estado fitossanitário, copa regular e equilibrada. O exemplar já foi vistoriado antes e possui uma inclinação normal, uma vez que alguns exemplares crescem de tal forma à procura de luz solar. Não foram encontrados indícios em sua base, como fungos, brocas ou trincas, que comprometem sua estabilidade.</p> <p>Existem alguns galhos encostando em fiação isolada, porém esta não oferece risco de curto. A calçada possui 3,0m de largura e os danos não são significativos, não impedindo a passagem segura de pedestres no local. Dessa forma, não foi encontrada justificativa técnica para proceder poda ou remoção.</p> <p>Solicitação indeferida.</p>
Resposta
INDEFERIDO

Data da vistoria	Horário	Eng. (º/ª)
18/08/2022	15:00	<i>Lívia Guimarães Ferreira</i> Lívia Guimarães Ferreira



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

