



Resposta ao Requerimento nº 961/2023

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre poda de árvore na Avenida Joaquim Alves Corrêa, esquina com a Rua Vicente Rossi, Residencial São Luiz.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de agosto de 2023.


LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº 961/2023
Requerente	Vereador Gabriel Bueno
Endereço	Rua Vicente Rossi, esquina com Av. Joaquim Alves Correa
Bairro	Residencial São Luiz
Data	11/08/2023
Motivo da solicitação	Poda



NATIVA

Espécie	Sibipiruna
Altura	14m
DAP	40cm

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de *Sibipiruna* (*Caesalpinia pluviosa*).


Trata-se de um exemplar com copa equilibrada e em bom estado fitossanitário.

A queda de folhas é natural à espécie neste período no ano. Não há perda excessiva de casca. Não há apodrecimentos visíveis. Não há sinais de ataque de pragas ou doenças.

O sistema radicular causou danos moderados à calçada. Não se observou movimentação de solo.

Há contato com as redes de energia (multiplexado) e telecomunicações, sem apresentar risco significativos, conforme orientação da CPFL.

Dessa maneira, considerando a origem nativa do exemplar, o equilíbrio da copa e seu bom estado fitossanitário, com exceção de alguns galhos secos, **opino por indeferir a solicitação** e manter o exemplar sob observação.


Eng. Agrônomo
Faércio Ronaldo Falsarella
CREA - SP 50 611 890 41

Em caso de deterioramento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº	

Em resposta ao Requerimento 961/2023, do vereador Gabriel Bueno, informo:

1. Conforme laudo em anexo, o estado fitossanitário geral da árvore é bom. As justificativas apresentadas como "altura", "sujeira" e "queda de folhas" não justificam tecnicamente uma poda, uma vez que são inerentes à espécie, que se encontra em bom estado.

2. Em anexo.

Valinhos, 17 de agosto de 2023.

Engº. Mário Ivo Mendes
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117

Fernanda P. Capuvilla
Diretora Depta. de Praças e Jardins
SSP/PMV