



Resposta ao Requerimento nº 1137/2023

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre possível barreira construída no córrego do Jardim do Lago.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 25 de setembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 28 de agosto de 2023

OFÍCIO Nº 321/2023 – PRES/DAEV

Assunto: Resposta para o Requerimento nº 1337/2023 – “*Informações sobre possível barreira construída no córrego do bairro Jardim do Lago*”

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, informar que:

1) O departamento competente já foi informado através de Ofício ou outros documentos acerca do assunto?

Não.

2) Quais providências foram tomadas?

A partir do recebimento do requerimento, a Divisão de Manutenção de Esgotos foi até o local para verificação.

3) Houve vistoria para identificar as razões essa barragem existente no córrego?

Sim.

4) Em caso de resposta positiva, o que ficou constatado?

Não existindo barramento. A Divisão de Manutenção de Esgotos retornou que foram identificados materiais carreados pelo próprio fluxo do córrego.

5) Está ocorrendo despejo de esgoto no citado córrego?

Não.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

6) Em sendo uma irregularidade, houve identificação do responsável?

Não foi identificada irregularidade.

7) Foi aplicado multa ao infrator? Enviar cópia.

Não foi identificada irregularidade.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta



À S.S.P.

Em atendimento ao Requerimento nº 1137/2023, solicitando informações sobre o córrego que passa sob a Av. Joaquim Alves Corrêa, altura da Empresa Crivellaro & Filhos e Posto de Combustíveis, informo que até antes do presente Requerimento, não tínhamos sido informados sobre o fato.

Após vistoria ao local, não constatamos em um primeiro momento, o despejo de esgoto, mas sim, de poda clandestina e descarte irregular de material de construção, provavelmente de reforma promovida pelo Posto, pois o material está lançado na margem interna do mesmo.

Sendo assim, sugiro que o presente seja encaminhado à SDUMA., para possíveis providências em sua área de atuação.

D.I.U., em 11 de setembro de 2023.

Engº Caio Cesar Ceccherini.
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4

Engº. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117

Proc. Administrativo 6- 20.755/2023

De: Luiz C. - SDUMA-CFMA

Para: SDUMA-DMA - Departamento de Meio Ambiente - A/C Benedito C.

Data: 20/09/2023 às 16:26:23

Setores envolvidos:

SSP, SDUMA, SG-DAI, SSP-DIU, SDUMA-DMA, SDUMA-CFMA

REQUERIMENTO VEREADOR 24º SESSÃO

REQUERIMENTO Nº 1137/2023

Informações sobre possível barreira construída no córrego bairro Jardim do Lago

O Departamento competente já foi informado através de Ofício ou outros documentos acerca do assunto? Quais providências foram tomadas?

R: Nenhum documento formal recentemente, até a chegada desse Requerimento, nessa data, procedendo imediatamente a realização de vistoria no local.

Houve vistoria para identificar as razões dessa barragem existente no córrego? Em caso de resposta positiva, o que ficou constatado?

R: Sim, não verifiquei barramento irregular, conforme se pode verificar através das fotos e vídeo em anexo. Importante frisar que não é possível acesso com facilidade em toda margem do curso d'água, tendo em vista o fechamento com cerca próximo a travessia, mato alto e área possivelmente infestada com carrapatos.

Está ocorrendo despejo de esgoto no citado córrego?

R: Não verifique nessa data, porém, em contato com moradores, esses nos

informaram que tem ocorrido algum despejo irregular nas proximidades de algo parecido com corante (conforme foto fornecida por morador também em anexo) portanto, solicito a esse DMA o encaminhamento do presente através de Ofício próprio ao DAEV e CETESB a fim de proceder com diligências e análises dentro de suas respectivas áreas de atuação.

Em sendo uma irregularidade, houve identificação do responsável? Foi aplicado multa ao infrator? Enviar cópia.

R: Não recentemente por essa C.F.M.A.

Em tempo, vale a pena solicitar aos superiores, a aquisição de tablets para o Departamento de Meio Ambiente, tendo em vista a informatização recente de todos os procedimentos administrativos através da plataforma 1 DOC, uma vez que os documentos digitais (em teoria não deveriam ser mais impressos) o que dificulta a comparação das fotos coloridas in loco o que facilitaria as vistorias e identificação das solicitações efetuadas pelos Munícipes/usuários.

—
Eng Luiz Henrique de Campos
Fiscal SDUMA

Anexos:

5f919502_ccfc_4684_9f7c_9077c6d9179e.jpg
91bd1fad_1b67_44c6_b84b_4f369feaab16.jpg
e54ac548_8e69_4589_98b2_a6249512a8e8.jpg
eba2fbb5_4e0e_4e9a_82c2_8b87a9923b50.jpg
Video_2023_09_20.mp4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D12F-981F-DA69-FB1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL BASSI (CPF 352.XXX.XXX-07) em 21/09/2023 17:54:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BENEDITO APARECIDO DE CAMARGO (CPF 051.XXX.XXX-32) em 22/09/2023 13:53:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/D12F-981F-DA69-FB1D>







