



**Resposta ao Requerimento nº 1160/2024**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações sobre a limpeza e manutenção do Córrego Mathias devido ao mau cheiro e condições sanitárias.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 14 de outubro de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, 10 de outubro de 2024

**OFÍCIO Nº 271/2024 – PRES/DAEV**

**Ref:** Ofício nº 1766/2024

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 1160/2024 – *“Ementa: Informações sobre a limpeza e manutenção do Córrego Mathias devido ao mau cheiro e condições sanitárias”.*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, o DAEV S.A. informar:

**1- Qual é a frequência atual de limpeza e manutenção do Córrego Mathias?**

Sugerimos o envio deste questionamento à Secretaria de Serviços Públicos, pasta responsável pela limpeza e manutenção de córregos.

**2- Existe algum plano de ação para melhorar as condições do córrego, como desassoreamento, remoção de resíduos e monitoramento da qualidade da água?**

Sugerimos o envio deste questionamento à Secretaria de Serviços Públicos, pasta responsável pela limpeza e manutenção de córregos.

**3- Foi identificado algum ponto de despejo irregular de esgoto ou lixo que possa estar contribuindo para o mau cheiro? Se sim, quais providências estão sendo tomadas?**

Em vistoria realizada “in loco” e nas proximidades, na data de 19 de setembro de 2024, observou-se que não haviam indícios ou odores característicos de esgotos. Ainda, não houve quebras da rede de esgoto nas proximidades, conforme apurado com a Manutenção/DAEV. Entretanto a Coordenação de Obras, Cadastro e Fiscalização acompanhará o caso para verificar se trata-se de um despejo pontual ou constante e quais são as fontes poluidoras.

**4- Houve alguma recente análise da qualidade da água neste trecho específico do córrego? Se sim, peça que nos forneçam os resultados.**

Não foi realizada recente análise, pois não houve necessidade para tal ação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudio Weimar Alonso", is written over a large, light blue oval shape.

Eng<sup>o</sup> Claudio Weimar Alonso  
Diretor Presidente

Ao Ilmo. Sr.

**THIAGO MEDEIA MEGGIATO**

Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta