

C.M.V.  
Proc. Nº 1213/18  
Fls. 01  
Resp. 0

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Indicação nº 20/2018**

**Ementa:** Reparo no asfalto entorno da caixa de inspeção de águas pluviais, localizada da Rua Dom João VI.

**Exmo. Senhor Presidente.**

A Vereadora **Mônica Morandi** requer nos termos do art. 127 do regimento interno, que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Que seja encaminhado a Secretaria competente o pedido de reparo no asfalto entorno da caixa de inspeção de águas pluviais, localizado na Rua Dom João VI, esquina com Av. dos Esportes.


**Justificativa:**

Esta indicação se faz necessária a fim de acidentes considerando que o asfalto entorno da caixa esta completamente danificado, como mostra foto anexa.

Valinhos, 12 de março de 2018.

**Mônica Morandi**  
**Vereadora**

1951104



C.M.V.  
Proc. Nº 1213, 18  
Fls. 02  
Resp. *[Signature]*

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

