

C.M.V.
Proc. Nº 2729/18
Fls. 01
Recp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Indicação nº 533/2018

Ementa: Efetuar reparo na caixa se inspeção de esgoto na Rua Ulisses Pedroso de Oliveira Filho.


Exmo. Senhor Presidente.

Justificativa:

Considerando o buraco que tem se formado no asfalto ao lado da caixa de inspeção de esgoto, oferecendo risco de acidente a motoristas e pedestres, a Vereadora **Mônica Morandi** requer nos termos do art. 127 do regimento interno, que seja encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Que seja efetuado o reparo na caixa de inspeção de esgoto, localizada na Rua Ulisses Pedroso de Oliveira Filho, altura do nº 198, cruzamento com Rua Joaquim de Oliveira, no bairro Vila Boa Esperança.

Valinhos, 18 de maio de 2018.



Mônica Morandi
Vereadora

Foto anexa



C.M.V.
Proc. Nº 2729/18
Fls. 02
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

