



REQUERIMENTO N.º 1613/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 4281/18
Fls. 01
Resp. _____

Solicita informações sobre manutenção geral da cidade, de competência da Administração Municipal, atendendo a reclamação de munícipes.

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

Considerando que a população de Valinhos tem procurado este vereador, para reclamar de número considerável de pendências em vários bairros e centro da cidade;

Considerando que a população reclama da ausência do poder público nos serviços de manutenção da cidade, e uma vez iniciado algumas obras e reparos, muitas ficam pela metade ou inconclusas, como demonstrado fotograficamente neste documento, em anexo;

O vereador **MAURO DE SOUSA PENIDO**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

1. Com relação à varrição de calçadas, situadas em escolas e próprios municipais, qual o planejamento da Administração para este quesito, uma vez que está ausente este serviço no município?



C.M.V. Proc. Nº 42811/18
Fls. 02
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

2. Com relação ao conserto de calçadas com pedras portuguesas, principalmente em ruas por onde transitam inúmeros transeuntes e alunos de escolas públicas da cidade, qual o planejamento da Administração para este quesito, uma vez que está deficitário este serviço no município?
3. Com relação à recolocação de guias e acabamento de espaços inacabados, conforme foto, qual o planejamento da Administração para este quesito, uma vez que está deficitário este serviço no município?
4. Com relação à retirada de mato e ervas daninha de calçadas e ruas de paralelepídeos, de alçada da Prefeitura, conforme foto, qual o planejamento da Administração para este quesito, uma vez que está deficitário este serviço no município?

JUSTIFICATIVA:

O vereador busca informações com a finalidade de exercer suas atividades fiscalizatórias e de acompanhamento das ações do Poder Executivo Municipal.

Valinhos, 29 de Agosto de 2018.

MAURO DE SOUSA PENIDO

Vereador



C.M.V.
Proc. Nº 42811 18
Fls. 03
Resp. [Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO




CALÇADA DO DAEV NA RUA VITAL BRASIL – SEM VARRIÇÃO
FOTO DE 27.08.2018




C.M.V. _____
Proc. Nº 4281, 18
Fls. 04
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO



**CANTEIRO SEM ACABAMENTO NA AV. 11 DE AGOSTO
ESQUINA COM RUA ITÁLIA – CENTRO DA CIDADE.
FOTO DE 27.08.2018**




C.M.V. 4281, 18
Proc. Nº
Fl. 05
Resp. @

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO




**CALCADA DA AV. 11 DE AGOSTO EM FRENTE ESCOLA ALVES
ARANHA – RISCO DE QUEDA DE ALUNOS – FOTO DE 27.08.2018.**

C.M.V. 4081, 18
Proc. Nº 06
F. _____
Resp. _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



**CALÇADA COM PEDRAS PORTUGUESAS SOLTAS –
AV. 11 DE AGOSTO ESQUINA COM RUA ITÁLIA.**

FOTO DE 27.08.2018




C.M.V. _____
Proc. Nº 42811 18
Fls. 07
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO




ASFALTO IRREGULAR A RUA VITAL BRASIL – BAIRRO EMBARÉ
REMENDOS E PARALELÉPIDES À MOSTRA
FOTO DE 27.08.2018



C.M.V.
Proc. Nº 43811 18
Fls. 08
Resp.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO



**CALÇADA SEM MANUTENÇÃO E SEM REPLANTIO DE ÁRVORE
E ASFALTO DETERIORADO A RUA JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA
FOTO DE 27.08.2018**



C.M.V.
Proc. Nº 42811-18
Fls. 09
Resp. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO



**CALÇADA COM PEDRAS SOLTAS E PEDAÇO DE GUIA EXPOSTO EM
LOCAL DE PASSAGEM DE PEDESTRE – AV. ESPORTES NO CACC.
FOTO NOTURNA DE 27.08.2018**