



**PREFEITU
VALINHOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 29/11/2018 14:53

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2243/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2243/2018 Informações sobre aparelho de Raio-X de UPA 24 Horas.

Nº PROTOCOLO
02674/2018

Ofício nº 2.082/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 28/06 novembro de 2018

Ref.: **Requerimento nº 2.243/18-CMV**
Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni
Processo administrativo nº 19.060/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Osvaldo Cavalcante Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) O aparelho de Raio-X da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas apresentou algum defeito no mês de outubro e/ou início de novembro?
- 2) Em caso de resposta afirmativa, durante quantos dias o aparelho de Raio-X deixou de operar?
- 3) Quando o equipamento de Raio-X utilizado na UPA 24 Horas começou a operar?
- 4) Qual a vida média do modelo de aparelho de Raio-X utilizado na UPA 24 Horas?
- 5) No referido aparelho de Raio-X é feita manutenção preventiva?
- 6) Em caso de resposta afirmativa, quais as datas das três últimas manutenções preventivas realizadas?
- 7) Nas três últimas manutenções preventivas realizadas, foi feita a substituição de peças?
- 8) Quando foi feita a solicitação de conserto?
- 9) Qual o nome da empresa responsável pelo conserto do aparelho de Raio-X?
- 10) Quando o conserto foi efetivamente finalizado?
- 11) Enquanto o aparelho de Raio-X permaneceu inoperante, qual(is) alternativa(s) foi(foram) utilizada(s) para se fazer imagens médicas?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelos nobres Edis requerentes.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

C.I. 919/2018 – D.A.S. - S.S.

Valinhos, 27 de novembro de 2018

De: Departamento de Assistência à Saúde

Para: Secretário da Saúde

Ref.: Requerimento 2243/18

C.I. 2299/18 – DTL / SAJI

Em resposta ao requerimento nº 2243/18 do Vereador JOSÉ OSVALDO CAVALCANTE BELONI, o Departamento de Assistência à Saúde informa que:

1. Não, eventualmente algumas recorrências de paradas alternadas têm ocorrido no setor de radiologia, devido a problemas nos componentes digitais, por incompatibilidade de equipamentos.
2. O aparelho propriamente dito não ficou inoperante NENHUM dia dos referidos meses. No mês de outubro tivemos os seguintes dias e horários de interrupção dos exames de RX, por motivo de manutenções preventivas no equipamento digital:
 - 18/10/18 – Limpeza e revisão geral dos equipamentos digitais, substituição do Nobreak, instalação de uma segunda placa de rede para melhor comunicação e troca de lâmpada da digitalizadora.
 - 23/10/18 – Instalação da nova versão do navegador compatível ao sistema para visualização nos consultórios (equipamentos digitais) e troca do colimador (equipamento mecânico - aparelho de RX propriamente dito).
 - 07/11/18 – Limpeza e revisão geral, atualização do servidor e reconfiguração com acompanhamento da equipe de TI da prefeitura e conserto da guia de elevação de cassetes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

- 08/11/18 – Defeito dos cabos de freios e da trava de suporte mecânica da unidade selada, peça retirada para reparo. Reparo mecânico no aparelho propriamente dito.
 - 09/11/18 – Instalação do suporte da unidade selada e ajustes mecânicos no sistema.
3. Com a inauguração da unidade, em março de 2014.
 4. De acordo com dados do mercado, um aparelho CDK (utilizado na unidade) pode durar “ATÉ” 20 anos, porém tudo depende de fatores externos e de manutenção. Por exemplo, controle de umidade e temperatura da sala, controle de picos de energia e manutenção preventiva do aparelho.
 5. Não é feita manutenção preventiva no aparelho de Raio X, porém houve uma visita técnica para reparos e troca de peças, feita por meio de licitação, no mês de setembro.
 6. Prejudicada.
 7. Prejudicada.
 8. A solicitação de manutenção do Raio X foi feita em 11/04/18.
 9. Kontato Soluções Radiológicas.
 10. O conserto foi finalizado efetivamente no dia 13/09/18.
 11. Quando o período de espera era superior a duas horas, os pacientes eram encaminhados para o CEV (Centro de Especialidades de Valinhos) e em situações de politraumatizados, para a Santa Casa de Misericórdia de Valinhos.

Helena Tamiko Honda Tanaka
Depto. de Assistência à Saúde
Diretora