



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 182/19
Fls. 01
Resp. [assinatura]

INDICAÇÃO N.º 76/2019

Ementa: Solicita cobertura de buraco causado por extração de árvore em calçada do município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:


O Vereador **ALÉCIO MAESTRO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito a seguinte indicação:

1.- Realizar cobertura de um buraco causado pela extração de uma árvore feita pela municipalidade na calçada da Avenida Joaquim Alves Correa, na altura do nº 3.174, no sentido centro.

Justificativa: Como pode ser constatado nas fotos em anexo, o buraco causado pela extração da árvore não foi coberto ou protegido. O buraco ocupa quase toda a calçada do trecho em questão, o que dificulta a passagem e pode causar queda de pedestres na beira de uma das vias mais movimentadas do município. Além do risco físico causado pelo buraco, ele também está acumulando água e pode servir de abrigos para insetos e animais peçonhentos. Moradores procuraram este Vereador, buscando uma solução.

Este Vereador requer também que a presente indicação **não** seja arquivada sem o prévio conhecimento deste Vereador, encaminhando ao gabinete as providências tomadas nos autos do processo administrativo.

Valinhos, 23 de Janeiro de 2019.


ALÉCIO MAESTRO CAU
Vereador PDT

Case No. 82119
Prm. 02
Resp. J





CMV.
Proc. No. 1824
Fls. 04
Resp. J



CMV
Proc N

1001
05
[Signature]

