



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 528/19
Fls. 01
Resp. [assinatura]

REQUERIMENTO Nº 248/2019

Ementa: Informações sobre estrutura da ponte localizada na Av. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota.

Excelentíssima Senhora Presidente;
Nobres Vereadores:

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais, após, a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

A Municipalidade possui conhecimento da infiltração de água que vem ocorrendo na estrutura lateral da aduela e/ou ponte existente na Av. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota?

Foi realizado vistoria no local pelo departamento competente?
Se sim, o que ficou constatado e quais serão as providências?

Justificativa:

Em razão do exposto, este Edil solicita as seguintes informações a pedido de munícipes que questionam acerca da manutenção.

Valinhos, 11 de fevereiro de 2019.

[assinatura]
Henrique Conti
Vereador – PV

Fotos anexas.





C.M.V.
Proc. Nº 5281/19
Fls. 02

Resp. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





C.M.V.
Proc. Nº 5281/19
Fls. 03
Resp. [Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

