




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita efetuada em 01 de março de 2019, na edificação localizada na Avenida Gessy Lever nº550, Bairro Lenheiro, Valinhos – SP, conforme levantamento fotográfico a seguir:




Pintura na sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo



Pintura na sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo



Pintura na sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo



Pintura na sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo



Pintura no corredor de circulação 01, em frente sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo OBS: Falta a barra permeável e acabamento.



Pintura no corredor de circulação 01, em frente sala de emergência denominada “Sala Vermelha” – Térreo OBS: Falta a barra permeável e acabamento.



Pintura no corredor de circulação 02, em frente a escada que sobe a Diretoria –
Térreo OBS: Falta a barra permeável e acabamento.



Iniciado pintura no corredor de circulação 03, em frente a Almojarifado – Térreo



PREFEITURA DE VALINHOS

Obs: O levantamento fotográfico apresentado acima não se trata de laudo e ou perícia do imóvel, que caso seja necessário, deverá ser apresentado em outro documento.

Os nomes das salas estão de acordo com o Original 50/10-SUPP.

Valinhos, 01 de março de 2019.

