



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 765/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 06 de maio de 2019

Ref.: **Requerimento nº 962/19-CMV**
Vereadora Monica Morandi
Processo administrativo nº 8.485/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Monica Morandi**, que versa sobre despejo de líquido azul em córrego do CLT, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- O departamento competente teve ciência do ocorrido?
- 2- Na negativa, favor comunicar a situação aos órgãos responsáveis pela fiscalização.
- 3- Na afirmativa, o que ficou constatado? Explane.
- 4- Favor enviar cópia de documentação pertinente.

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pela nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



RELATÓRIO DE VISTORIA

Referente a despejo de efluente no córrego localizado no CLT – Centro de Lazer do Trabalhador, através de tubulação de captação de águas pluviais.

Endereço: Avenida Doutor Altino Gouveia, altura do nº 426 – Jardim Pinheiros – Valinhos / SP

Nesta data, foi realizada vistoria no CLT – Centro de Lazer do Trabalhador e em algumas ruas próximas, motivada por denúncia de lançamento de efluente (aparentemente tinta) no córrego existente no local. Tal denúncia foi recebida pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente de maneira extraoficial, através de veiculação de vídeo em redes sociais.

Aproximadamente meia hora após tomar conhecimento do vídeo, a equipe técnica chegou ao local e registrou a foto abaixo, na qual se verifica que o lançamento do efluente já havia cessado.



Foto 01 – tubulação de captação de águas pluviais localizada no CLT, da qual houve lançamento de efluente (Foto tirada às 12:06).



PREFEITURA DE
VALINHOS

Foram verificadas as bocas de lobo localizadas à montante do córrego, próximas ao local do despejo, porém não foi identificado nenhum vestígio de material compatível com aquele visto no vídeo em questão.

O Departamento de Meio Ambiente está investigando o ocorrido e suspeita-se que o efluente seja proveniente do despejo de tinta utilizada em alguma obra/reforma de imóvel.

Departamento de Meio Ambiente, em 16 de abril de 2019.

Marina Boralli

Marina Boralli
Engenheira Ambiental
CREA 5062872813

Diego Fernandes Alarcon
Biol. Diego Fernandes Alarcon
Departamento de Meio Ambiente / S.P.M.A.
Diretor



Ao DMA

Em resposta ao requerimento nº 962/2019, informo que:

1 – Sim

2 – Não se aplica

3 – A vistoria ao local ocorreu logo após o conhecimento do fato, porém o despejo do líquido em questão já havia cessado. Foram verificadas as bocas de lobo localizadas à montante do córrego, próximas ao local do ocorrido, porém não foi identificado nenhum vestígio de material compatível com aquele visto no vídeo postado em redes sociais, do momento do despejo. Suspeita-se que o efluente seja proveniente do descarte de tinta utilizada em alguma obra/reforma de imóvel. **NO SACENTE**

4 – Segue em anexo relatório da vistoria realizada. Informo que o mesmo foi encaminhado à Cetesb.

SMA, em 03 de maio de 2019.

Marina Boralli

Marina Boralli
Engenheira Ambiental
CREA 5062872813

A(o) *SPMA*
PARA OS DEVIDOS FINS
D.M.A. 06 MAIO 2019

*RATIFICO O MANIFESTAÇÃO
PELA EQUIPE TÉCNICA.*

Diego Fernandes Alarcon
Biol. *Diego Fernandes Alarcon*
Departamento de Meio Ambiente / S.P.M.A.
Diretor

Ao *D.T.H.*
PARA OS DEVIDOS FINS
S.P.M.A., EM 06 MAIO 2019

Maria Silvia Previtale
Eng^a *Maria Silvia Previtale*
Secretária de Planejamento
e Meio Ambiente