



**PREFEIT  
VALINHOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Data/Hora Protocolo: 20/05/2019 11:17

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1082/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1082/2019 Informações sobre estado fitossanitário de indivíduos arbóreos na Avenida Dom Nery.



Ofício nº 816/2019-DTL/GP/P

Nº PROTOCOLO  
0.071/2019

Valinhos, em 14 de maio de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.082/19-CMV**  
**Vereador Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 9.062/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti**, que versa sobre estado fitossanitário de indivíduos arbóreos, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente nos indivíduos arbóreos existentes na Av. Dom Nery entre os nºs 437 e 447, sentido centro e Av. Dom Nery, 432, sentido Campinas?
2. Qual o estado fitossanitário destes indivíduos arbóreos?
3. Quais providências serão tomadas com fins de recuperar o passeio público?
4. Há necessidade de poda ou retirada do mesmo?

**Resposta:** Segue na forma do anexo, informações e documentos (fotos) disponibilizadas pelo Departamento de Praças e Jardins da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo:** 02 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

A

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento nº 1082/2019 de autoria do vereador José Henrique Conti, informo:

1. *Foi efetuado vistoria pelo departamento competente nos indivíduos arbóreos existentes na Av. Dom Nery entre os nºs 437 e 447, sentido centro e Av. Dom Nery, 432, sentido Campinas?*

**Sim. Foi realizada vistoria no local em 09/05/2019.**

2. *Qual o estado fitossanitário destes indivíduos arbóreos?*

**Conforme vistoria no local, foi constatado que todos os exemplares arbóreos em questão apresentam bom estado fitossanitário.**


3. *Quais providências serão tomadas com fins de recuperar o passeio público?*

**Apenas no endereço Av. Dom Nery, 432, Vila Embaré será necessário efetuar o reparo do passeio público, cujo serviço será encaminhado ao departamento competente.**

4. *Há necessidade de poda ou retirada do mesmo?*

**Devido aos exemplares arbóreos não apresentarem comprometimento fitossanitário, os mesmos não apresentam justificativa técnica para remoção, porém apenas o exemplar que está localizado na Av. Dom Nery, nº 432, Vila Embaré, necessita de uma poda de adequação em caráter não urgente.**

**Considerando a alta demanda de serviços de elevado risco, o serviço de poda será realizado conforme possibilidades do departamento.**



João Paulo Damiano  
Departamento de Praças e Jardins  
Diretor  
09/05/2019



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Exemplares arbóreos localizados entre os nºs 437 e 447 da Av. Dom Nery que não necessitam de poda nem remoção.



Exemplar arbóreo localizado no nº 432 da Av. Dom Nery que necessita apenas de poda de adequação

