



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 922/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 27 de maio de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.192/19-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 10.111/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, que versa sobre encaminhamento dado à indicação nº 911/19, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual foi encaminhamento dado a indicação nº 911/2019?
2. O problema relatado na indicação foi sanado? Se não, por qual motivo?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e documento (fotos) disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01233/2019

Data/Hora Protocolo: 31/05/2019 14:11

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1192/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1192/2019 Informações sobre encaminhamento dado a Indicação.


Anexo: 02 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos


(ERZ/erz)




PREFEITURA DE **VALINHOS**

À DTL/SAJI

Em resposta à CI 1206/2019 – DTL/SAJI, informo que foi realizada vistoria técnica no local e constatou-se que se trata de propriedade particular, onde o imóvel foi construído junto ao muro de divisa do terreno da EMEB sem realizar a impermeabilização necessária para conter a infiltração.

Notamos também a ausência da colocação de rufos, cuja função é proteger os encontros de coberturas e paredes, evitando infiltrações das águas das chuvas nas juntas entre telhados e paredes, além de infiltrações por capilaridade na sua face horizontal, conforme demonstrado nas fotos anexas.

Valinhos, 24/05/2019



Engº Gerson Luiz Segato
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário



Caixa de captação de águas pluviais



Muro do reclamante. No detalhe, o problema de
infiltração



Captação de águas pluviais feita através de tubulação aterrada

