



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 45571/19
Fls. 01
[Handwritten signature]

REQUERIMENTO N.º 1845/2019

Ementa: Solicita informações sobre obra realizada no município.

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores:

O Vereador **ALÉCIO MAESTRO CAU**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito os seguintes pedidos de informações:

No último mês, a prefeitura realizou uma obra para implementar uma rotatória na Rua Orozimbo Maia. Depois de entregue a obra e liberado tráfego para veículos na região, se notou uma cena não usual em uma via com tráfego de veículos. Como pode ser notado nas fotos em anexo, na rotatória, no meio da via, foi deixado um poste de concreto cercado por dois cavaletes. Além do perigo usual de colisão para veículos que trafegam pela via, o poste contém fios de alta tensão, que podem causar sérios riscos em caso de acidentes. Sendo assim, no que diz respeito à conclusão das obras em questão:

- 1.- Qual o motivo de ter um poste no meio de uma rotatória em uma das Ruas mais movimentadas da cidade?
- 2.- Na visão da prefeitura, apenas o dois cavaletes ali instalados, sendo que um deles está apenas apoiado no poste e ambos sujeitos as intempéries, são suficientes para garantir a segurança no tráfego?

5104/17/19

[Handwritten signature]



C.M.M.V.
Proc. Nº 4557/19
Fls. 02
Data

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

3.- Quem é responsável pela remoção do poste em questão?

4.- Há previsão de retirada do poste em questão da rotatória?

5.- Atualmente, além dos dois cavaletes em volta do poste, alguma medida está sendo tomada para garantir a segurança dos veículos que transitam no trecho em questão?

Justificativa: Questionamentos feitos por Munícipes a este Vereador.

Valinhos, 07 de Agosto de 2019.

ALÉCIO MAESTRO CAU

Vereador PDT

4557/2019



