



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.582/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 30 de setembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.091/19-CMV**
Vereador Henrique Conti
Processo administrativo nº 19.159/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - O departamento competente da Municipalidade possui conhecimento do vazamento e despejo de possível efluente doméstico com crosta com forte cheiro vindo da viela e desembocando no bueiro existente na Rua Natalino Prado, em frente ao nº 105?
- 2 - Houve vistoria pelo departamento competente no local acima apontado? Em caso positivo, o que ficou constatado? Enviar cópia da vistoria.
- 3 - O que ocasiona o extravasamento de forma frequente no local? Houve emissão de multa ao infrator? Em caso negativo, por qual motivo?

Resposta: Segue na forma do anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Águas e Esgotos do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 03 folhas

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Nº PROTOCOLO
02096/2019

Data/Hora Protocolo: 04/10/2019 09:25

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2091/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2091/2019 Informações sobre despejo de efluente doméstico na Rua Natalino Prado, n.º 105, Jardim São Luiz.





Valinhos, 27 de setembro de 2019.

OFÍCIO Nº 286 – PRESIDÊNCIA D.A.E.V.

Referente C.I. nº. 1970/19 – DTL/GP
Requerimento nº 2091/2019 – VEREADOR HENRIQUE CONTI

Senhor Diretor,

Em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, a Autarquia tem a prestar as seguintes informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

1) Departamento competente da Municipalidade possui conhecimento do vazamento e despejo de possível efluente doméstico com crosta com forte cheiro vindo da viela e desembocando no bueiro existente na Rua Natalino Prado, em frente ao nº 05?

O D.A.E.V. tomou conhecimento do vazamento de esgoto em 16/09/2019, conforme cópia da Ordem de Serviço em anexo, onde ocorreu obstrução da rede de esgoto no local, e após solicitação feita através do canal de atendimento do D.A.E.V. foi encaminhada uma equipe até o local e realizada a desobstrução da rede na mesma data.

2) Houve vistoria pelo departamento competente no local acima apontado? Em caso positivo, o que ficou constatado? Enviar cópia da vistoria.

Houve obstrução da rede de esgoto causando extravasamento, sendo que usualmente são encontrados objetos estranhos quando realizadas as desobstruções, como por exemplo: garrafas pet, absorventes, preservativos, papel higiênico, além de acúmulo de areia e folhas que são carregadas através de ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto. Neste caso especificamente, a presença de alguns destes materiais ocasionou a obstrução.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

3) O que ocasiona o extravasamento de forma frequente no local? Houve emissão de multa ao infrator? Em caso negativo, por qual motivo?

Não houve emissão de multa, uma vez que, a rede de esgoto é utilizada por grande parte da população da região, não sendo possível identificar o causador e/ou infrator que fez o descarte irregular destes materiais na rede de esgoto.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Ricardo Rogério Gardin
Presidente-D.A.E.V.

Dr. Vanderley Berteli Mario
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Valinhos.
NESTA.

Nº: 7891/2019/0

Protocolo nr: -

SITUAÇÃO:	Finalizada	SERVIÇO EXECUÇÃO	
DATA DE ABERTURA:	16/09/2019 09:10:00	DATA/HORA INÍCIO:	16/09/2019 13:00:00
DATA DE DESPACHO:	16/09/2019 12:56:45		
DATA DE IMPRESSÃO:	25/09/2019 11:32:19	DATA/HORA TÉRMINO:	16/09/2019 13:10:00
DATA DE FINALIZAÇÃO:	16/09/2019 18:09:13		
PRIORIDADE:	-		
MACROESPÉCIE DO SERVIÇO:	ESGOTO		
MICROESPÉCIE DO SERVIÇO:	VAZAMENTO ESGOTO SOLICIT TERC		
EQUIPE DESIGNADA:	EQUIPE ESGOTO TARDE		
SOLICITADO POR:	GRAZIELA BARBEZAM GABANELA		
CD LIGAÇÃO:	00001	FONE CONTATO:	-(19) 99239-9359
LOCAL:	natalino prado, 105	ETA/SETOR DISTR:	ETA
BAIRRO:	são luiz	SETORIZAÇÃO:	Zona
RAZÃO SOCIAL:	Monica	RECLAMANTE:	FONE RECLAMANTE: -
LEITURA:	-	NÚMERO DO LACRE:	MATERIAL ÁGUA: -
NS:	Não	VALOR ÁGUA:	0
POSSUI HIDRÔMETRO:	DIÂMETRO ÁGUA: -	MATERIAL ESGOTO:	VALOR ESGOTO: 0
POSIÇÃO ÁGUA:	-		
DIÂMETRO ESGOTO:	-		
POSIÇÃO ESGOTO:	-		
INTEGRANTES DA EQUIPE:			
WILSON DE OLIVEIRA ANDRADE			

OBSERVAÇÃO:
vazando na rua, muito mal cheiro e sujeira pela rua

SERVIÇOS EXECUTADOS:
DESOBSTRUIDO ESGOTO

OBSERVAÇÃO DE ENCERRAMENTO:
OK
DEVOLVER AO MESTRE:

MATERIAIS USADOS Nº DA REQUISIÇÃO:

Total: _____