



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº 2006/21
Fis. 01
Resp. _____

REQUERIMENTO N.º 806/2021

Ementa: Vistoria em imóvel localizado nos fundos da Rua Armando Tachta Abad, nº 10, Jd. Nova Palmares II.

**Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:**

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

É de conhecimento do departamento que houve execução de serviço de terraplenagem em terreno localizado na Rua João Baglioni, Jd. Nova Palmares II (coordenadas -22.981079, -46.981941), fundos com imóvel da Rua Armando Tachta Abad, nº 10, utilizando a parede do imóvel que faz fundos como muro de arrimo?

Foi realizado vistoria pelo departamento competente para verificar trabalho de terraplenagem no terreno localizado na Rua João Baglioni, Jd. Nova Palmares II (coordenadas -22.981079, -46.981941)?

Houve vistoria para identificar possíveis danos ao imóvel localizado na Rua Armando Tachta Abad, nº 10? Ficou constatada alguma irregularidade? Especificar.

Foi executado de forma correta o serviço de concretagem em cima da faixa de viela? Em caso negativo, quais providências foram tomadas?

Justificativa:

Este vereador apresenta os seguintes questionamentos a pedido de morador que desde 2018 solicita intervenção do Poder Público, mas que até o momento não consta providência, e relata temer risco de danos na estrutura de seu imóvel.

Valinhos, aos 10 de maio de 2021.


Henrique Conti
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 006021/21
Fis. 02
Resp. _____

