



C.M.V.
Proc. Nº 265/21
Fls. 07
Resp. *[assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.º 1059/2021

Ementa: Solicita encaminhamento de Ofício à SANASA e ao Comitê PCJ, acerca da grande quantidade de efluentes despejada no córrego Ribeirão Pinheiros.

**Ao Excelentíssimo Senhor
Franklin Duarte de Lima
Presidente da Câmara Municipal de Valinhos**

Considerando a captação de água do Ribeirão Pinheiros para abastecer outras regiões do nosso Município.

Considerando a frequente quantidade de esgotos despejada no córrego Ribeirão Pinheiros.


Considerando o grande risco à saúde por conta da grande quantidade de despejo irregular no córrego e a consequente contaminação da água.

Considerando que o lançamento de esgoto nos rios sem tratamento adequado compromete a qualidade das águas nas áreas urbanas e impacta também a região.

Considerando que este vereador denunciou por diversas vezes a ocorrência de despejo aos órgãos competentes do Município de Valinhos, mas que esta prática não em cessado.

Considerando despejo de grande quantidade de efluentes no Ribeirão Pinheiros, em pontos próximos.

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado Ofício à **SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A** e ao Presidente do **Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - CBH-PCJ**, solicitando o que segue:



C.M.V.
Proc. Nº 2067/21
Fl. 07
Res. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

É de conhecimento do departamento competente, o vazamento de esgoto advindo de travessia aérea de responsabilidade do DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, sendo despejado no córrego Ribeirão Pinheiros, há mais de 1 (um) ano, nas proximidades da Av. Rosa Belmiro Ramos (mapa localização anexo)?


É de conhecimento do departamento competente, despejo de esgoto "in natura" ocorrendo há mais de 15 dias na Rua Antonio Luiz Gabetta, próximo à cancela de acesso ao bairro Bom Retiro (coordenadas -22.976937, -46.988937)?

Se afirmativa a resposta, quais providências estão sendo tomadas pelas instituições para que não comprometa a água que é distribuída para abastecimento público, bem como não comprometa a saúde da população?

Justificativa:

Este Vereador apresenta os seguintes questionamentos a pedido de munícipes que indagam se as instituições possuem conhecimento dos fatos, bem como solicitam medidas mitigadoras das mesmas.

Valinhos, aos 14 de Junho de 2021.


Henrique Coati
Vereador


Fotos anexas.




C.M.V.
Proc. Nº 26691/21
Fls. 04
Resp. *[Signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO






C.M.V.
Proc. Nº 26671/21
Fls. 05
Resp. (2)

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





PREFEITURA DE
VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 2669, 21
Fls. 06
Resp.

OF. Nº 495/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de abril de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 295/21-CMV

Vereador José Henrique Conti

Processo administrativo nº 4803/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 03 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



C.M.V.
Proc. Nº 2607/21
Fls. 07
Data: _____

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 08 de abril de 2021.

OFÍCIO Nº50/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 646/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 295/2021 – Vereador José

Henrique Conti

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

- 1. É de conhecimento da Municipalidade que a travessia de esgoto existente na Av Rosa Belmiro Ramos (direção da torre de celular) está danificada, despejando esgoto no córrego Ribeirão dos Pinheiros?**

Resp.: Informamos que após vistoria "in loco" na data de 08/04/2021, não foi constatado nenhum vazamento de esgotos nas travessias existentes, entretanto foi localizado um rimpimento no interceptor de esgoto DN= 400 mm causado pelas erosões provocadas na margem do Ribeirão, devidos as fortes chuvas ocorridas recentemente

- 2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente? Em caso positivo o que consta no relatório?**

Resp.: Sim. Consta que dia 20/01/2021, houve uma denúncia de líquido avermelhado. Foi realizada a vistoria em toda a extensão do córrego Ribeirão dos Pinheiros, porém não foi achada nenhuma evidência do líquido avermelhado.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

C.M.V.
Proc. Nº 269/21
Fls. 05
Resp. [assinatura]

- 3. O despejo de líquido avermelhado ocorrido no último dia 20 de janeiro de 2021 se deu em virtude da travessia estar danificada e com vazamento?**

Resp.: Não foi encontrado nenhum vestígio de líquido avermelhado no dia 20/01/2021.

- 4. Há cronograma para execução de reparos e reconstrução da travessia? Qual prazo? Caso negativo, por quais razões?**

Resp.: Informamos que foram providenciados os reparos necessários no interceptor de esgotos em 08/04/2021.

- 5. Há quanto tempo esta travessia área está caída sobre o rio?**

Resp.: Semanalmente é realizada vistoria em toda a extensão do Ribeirão dos Pinheiros, e em 08/04/2021 foi localizado um rimpimento no interceptor de esgoto DN= 400 mm causado pelas erosões providacas na margem do Ribeirão, devidos as fortes chuvas ocorridas recentemente.

- 6. Houve dano ambiental devido ao despejo? Em caso positivo, de que forma se dará a recomposição?**

Resp.: Não foi encontrado nenhum vestígio no dia.

- 7. A CETESB foi acionada?**

Resp.: Sim.

- 8. Houve emissão de multa ao infrator? Em caso positivo, encaminhar cópia.**

Resp.: Como ja mencionado, não foi encontrado nenhuma evidência no dia 20/01/2021.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

C.M.V.
Proc. Nº 26691/21
nº: 09.

9. Quantas travessias de esgoto existem em toda a extensão do córrego Ribeirão dos Pinheiros? De quanto em quanto tempo é realizada manutenção? Descrever quantas são e localidade

Resp.: Há 13 travessias de esgoto sobre o córrego Ribeirão dos Pinheiros, segue a abaixo a relação:

- 1 – Ao lado da ponte do Parque dos Cocais
- 2 – Ao lado da ponte da Rodovia dos Agricultores
- 3 – Ao lado da ponte da rua João Tordin
- 4 – Próximo ao Jardim S. Paulo
- 5 – Próximo ao Jardim S. Felipe
- 6 – Próximo a avenida Gessy Lever
- 7 – Ao lado da Rua Sete de Setembro
- 8 – Dentro da Rigesa
- 9 – Próximo ao Jardim S. Pedro
- 10 – Próximo a foz do Córrego Santa Escolástica
- 11 – Próximo a Vila Santa Rosa
- 12 – Ao lado da ponte na Rua José Angeli

Tanto as vistorias quanto as manutenções, são efetuadas sob demanda, quando necessária, para resolução de eventuais problemas da rede.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Engº FELIPH COMUNI TORDIN

Presidente

Ao Ilmo. Sr.


EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta




C.M.V.
Proc. Nº 2157, 21
Fic 21
Resp. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.º 848 /2021

C.M.V.
Proc. Nº 2669, 21
Fic 10


Ementa: Informação sobre manutenção da travessia de esgoto existente nas proximidades da Av. Rosa Belmiro Ramos.

**Excelentíssimo Senhor Presidente;
Nobres Vereadores:**

Considerando resposta de requerimento Ofício nº 495/2021 – DTL/SAJI/P, acerca da travessia de esgoto com extravasamento e danificada, existentes nas proximidades da Av. Rosa Belmiro Ramos, bairro Ortizes.

Considerando que em resposta ao requerimento foi informado que “Informamos que após vistoria “in loco” na data de 08/04/2021, não foi constatado nenhum vazamento de esgotos nas travessias existentes, entretanto foi localizado um rompimento no interceptor de esgoto DN= 400 mm causado pelas erosões provocadas na margem do Ribeirão, devidos as fortes chuvas ocorridas recentemente”.


Considerando que na data de hoje, 14 de maio, há continuidade do despejo de forma irregular na região acima mencionada (fotos anexas).

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação (ões):

Quando da primeira vistoria e “in loco” pelo departamento competente, quais medidas foram tomadas? Houve a troca da tubulação da travessia? Encaminhar documentos que comprovem os reparos realizados.

Considerando informações de que o rompimento do interceptor de esgoto foi ocasionado devido erosões provocadas pela chuva, quais medidas estruturais foram ou serão implantadas para conter a erosão?

Há cronograma para execução de novos reparos e reconstrução da travessia? Qual o prazo? Caso negativo, por quais razões?



C.M.V.
Proc. Nº 2669124
Fls. 11
Resp. [assinatura]

C.M.V.
Proc. Nº 21577 21
etc 02
Resp. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Haverá obras para elevar a travessia e retirá-la de dentro do córrego? Há quanto tempo esta travessia aérea está caída sobre o rio?

Houve dano ambiental devido ao despejo? Em caso positivo, de que forma se dará a recomposição?

A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada?

Houve emissão de multa ao infrator considerando a grande quantidade de esgoto jogado no córrego, córrego este que serve de captação para abastecimento de outras cidades da região? Em caso positivo, encaminhar cópia.

Justificativa:


Moradores da região indignados com a grande quantidade de esgoto sendo jogado no córrego, procuram este vereador e solicitam providências urgentes.

Valinhos, 14 de maio de 2021.

[Assinatura]
Henrique Conti
Vereador

Fotos anexas.





C.M.V.
Proc. Nº 2069, 21
Fls. 17

C.M.V.
Proc. Nº 2157, 21
Fls. 03
Resp. [Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

