



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

OF. Nº 1371/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 8 de setembro de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 1473/21-CMV  
**Vereador José Henrique Conti**  
Processo administrativo nº 14140/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 3 folhas.**


Ao

Excelentíssimo Senhor,

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

JGP/jgp



# PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 715/2021 – SS

Valinhos, 03 de setembro de 2021

**Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI**  
**Da: Secretaria da Saúde**  
**Ref.: Requerimento nº1473/2021**  
**C.I. nº 1744/2021 – DTL/SAJI**  
**(Processo nº 14.140/2021)**

Em atendimento ao Requerimento nº1473/2021 de autoria do vereador Henrique Conti, encaminho anexo C.I. nº 535/2021-DSAU/SS com as respostas aos questionamentos.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

**Carina Missaglia**  
Secretária da Saúde



# PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 535/2021 – SS/DSAU

Valinhos, 01 de setembro de 2021

Ref. CI nº 1744/2021 - DTL / SAJI

Requerimento nº 1473/2021

Atendendo ao requerimento nº 1473/2021 do Nobre Vereador José Henrique Conti, venho por meio deste informar o que compete a este departamento:

**Item 1.** Houve análise técnica realizada pelo engenheiro do equipamento de mamografia existente no CEV? Em caso positivo, o que ficou constatado, qual o problema relatado? Foi concluído o diagnóstico? O conserto do aparelho se daria após a troca da engrenagem do compressor de mama? Especificar.

**Resposta:** O aparelho de mamografia encontra-se sob avaliação para efeito de diagnóstico.

**Item 2.** Considerando informações de que o problema no mamógrafo seria a troca do compressor, por quais razões o mesmo não foi arrumado? Qual o custo da mão de obra e peça para conserto do aparelho de mamografia? Enviar cópia do orçamento realizado.

**Resposta:** Quesito prejudicado. O conserto do aparelho está em fase de avaliação.

**Item 3.** Por quais razões o conserto do mamógrafo não foi providenciado, optando pelo contrato de empresa terceirizada?

**Resposta:** O conserto do aparelho está em fase de avaliação. Considerando que os munícipes não podem ficar sem o exame de mamografia, através do pregão presencial nº 19/2021 foi contratado o Centro Campinense de Ecografia Ltda para atender a demanda temporária

**Item 4.** Quantos exames serão realizados? Qual o custo do contrato? Encaminhar cópia.

**Resposta:** Estão sendo realizados 1.500 exames de mamografia com o valor unitário de R\$ 47,40. Anexa Ordem de Serviço.

  
**Glauco César Ceranto**  
Enfermeiro – Matrícula 25464

Respondendo pelo Depto. Suport. ao Atend. ao Usuário



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls. Nº Rubrica

Proc. Nº/Ano  
00000100/2021Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

### ORDEM DE SERVIÇO Nº 719/2021

1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nro 19/2021 Unid. Gestora QRGestora

Números RS's 174 / 2021

Valor Total (R\$) Valor total por extenso  
308.095,80 TREZENTOS E OITO MIL NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOSFornecedor 030214 CENTRO CAMPINENSE DE ECOGRAFIA LTDA  
Endereço AVN OROSIMBO MAIA 165  
Bairro CENTRO  
Cidade CAMPINAS Estado SP Cep 13023-910  
CNPJ/CPF 50.064.211/0001-66 Telefone (19) 3231-8122 FaxCondição Pagto  
Prazo Entrega  
Local Entrega RUA CLOVIS BEVILACQUA 00015 - VILA INDEPENDENCIA, 1327  
Fonte de Recursos/Convênio  
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000100/2021	002.010.109.000.000	04458/2021	195 002.010.103020201.2217 / 3.3.90.39.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTO E LABORATORIAIS

SECRETARIA DA SAUDE / DEPTO DE GERENCIAMENTO INTERNO

#### LOTE 5 - EXAMES MÉDICOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		SV	84,000		800,0000	67.200,00	
	EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSOM - 2 50 28 0011 5						
2		SV	96,000		508,0000	48.768,00	
	EXAME DE BIOPSIA DE TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSOM - 2 50 28 0012 3						

#### LOTE 17 - EXAMES MÉDICOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		SV	1.500,000		47,4000	71.100,00	
	EXAMES DE MAMOGRAFIA COM IMAGENS E LAUDO MÉDICO - 2 50 28 0096 4						

Nota :