



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 414/2022

Ementa: Informações sobre a manutenção no corrimão e escada, localizada no bairro Jardim Santa Cecília.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando que fomos procurados por moradores e pais de alunos que utilizam a escada que dá acesso à rua Manuel Furlan e à escola EMEB Antônio Persegghetti. A escada está localizada entre a avenida Joaquim Alves Corrêa e a rua Ângelo Barbisan, próximo ao número 175, no bairro Jardim Santa Cecília.

Os moradores relataram que a escada está com os degraus soltos e o corrimão está quebrado, dificultando a passagem, podendo ocasionar quedas e oferecendo perigos. Moradores e pais de alunos temem pela segurança dos pedestres que passam pelo local, principalmente as crianças que usam o acesso para irem às escola, ou idosos que moram no bairro.

O vereador **FRANKLIN**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, os seguintes pedidos de informações, conforme fotos em anexo:

- 1) A municipalidade tem conhecimento sobre a condição em que se encontra a escada localizada entre a avenida Joaquim Alves Corrêa e a rua Ângelo Barbisan, próximo ao número 175, no bairro Jardim Santa Cecília?
- 2) Se sim, qual a previsão para execução da manutenção? O que será realizado?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

3) Se não, a municipalidade pode realizar a vistoria no local e incluir o serviço no cronograma de manutenções?

Justificativa:

Moradores dessa região e pais de alunos que passam pela escada procuraram este vereador para solicitarem providências.

Valinhos, 24 de fevereiro de 2022.

Franklin Duarte de Lima

Vereador

IN LIBERTATE LABOR



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

