



Resposta ao Requerimento nº 904/2022

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre despejo de esgoto em córrego da rua Ernesto Ponchio, próximo ao nº 100.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 18 de maio de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

OFÍCIO Nº 115/2022 – PRES/DAEV

Valinhos, 13 de maio de 2022

Ref.: CI nº 360/2022-DAI/SG

Assunto: Ref. Resposta ao Requerimento nº 904/2022 (Processo Administrativo nº 11111/2022)

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, informar que:

1) O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos possui conhecimento do despejo de líquido escuro em córrego localizado na Rua Ernesto Ponchio, próximo ao nº 100?

Sim.

2) A empresa ou pessoa responsável pelo despejo do líquido escuro foi autuada? Se sim, enviar cópia da autuação.

Não, pois a situação deu-se por rompimento da rede de esgoto em 28 de março de 2022, quando houve o desmoronamento de parte do terreno às margens do ribeirão, em ponto no qual desemboca as águas pluviais da bacia; e que acabou por formar uma vala com aproximadamente 5 metros de altura.

3) Quais penalidades foram aplicadas à empresa ou pessoa infratora?

Não foram aplicadas penalidades, pois situação deu-se por rompimento da rede após queda de talude.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

OFÍCIO Nº 115/2022 – PRES/DAEV

- 4) Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição?

O rompimento da rede coletora de esgotos, decorrente de desmoronamento de talude, ocasionou no despejo de efluentes no Ribeirão Pinheiros. Contudo, o Departamento de Manutenção, do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) fez os reparos paliativos no local, cessando o despejo.

- 5) A CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO foi notificada por este Departamento?

Tanto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) quanto o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) foram oficiados sobre o vazamento e as dificuldades encontradas para o reparo. Os documentos seguem anexos à ciência.

- 6) Quem efetuou a instalação da referida tubulação neste local? Houve manutenção da mesma?

O DAEV, com os reparos paliativos efetuados pela Autarquia Municipal. Os trabalhos somente foram possíveis após a queda de mais uma parte do talude no último dia 12, que permitiu o acesso dos servidores para a execução de conserto mitigador. As fotos seguem anexas a este ofício.

Em 28 de março de 2022 a situação identificada no trecho inviabilizou o reparo imediato pelo risco iminente, pois o talude apresentava fissuras visíveis. À época também foram comunicadas as pastas de Serviços Públicos e de Segurança Pública e Cidadania, para avaliação, posterior recomposição do solo e busca das liberações junto aos órgãos competentes, pois foi reflorestado pelos moradores que lá residem, com árvores frutíferas e outras de médio porte.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

OFÍCIO Nº 115/2022 – PRES/DAEV

7) Foi efetuado vistoria pelo Departamento competente? Se sim, o que ficou constatado?

Sim, a partir da qual foi identificada a situação de rompimento da rede por queda de talude.

Sendo o que, se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.


Engº WALTER GASI
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

LEANDRO EDUARDO CERBI

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta



OFÍCIO Nº 076/2022 – PRESIDÊNCIA

Ref.: rompimento de rede coletora de esgotos na Rua Ernesto Ponchio (Residencial Vila Vitória)

Prezado Senhor,


É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, informarmos sobre rompimento de rede coletora de esgotos na Rua Ernesto Ponchio, em frente ao Residencial Vila Vitória, decorrente de desmoronamento de talude, com despejo de efluentes no Ribeirão Pinheiros.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) já foi avisada pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), em 28 de março de 2022, data esta na qual a Autarquia Municipal reportou o órgão estadual das providências de atendimento emergenciais. Ao prover atendimento emergencial no local o DAEV verificou a queda de talude, que afetou a rede pública e coletora de esgotos; e, para intervenção, há a necessidade de requerer autorização ambiental, pois o acesso de maquinário se dá em área com exemplares arbóreos.

A partir disso, que o DAEV interage com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e com a Secretaria de Serviços Públicos, da Prefeitura de Valinhos, para que haja diagnóstico integral da situação, inclusive quanto à liberação de acesso do maquinário para intervenção no local.

Tão logo tenhamos um diagnóstico de recuperação do ocorrido, conseguiremos informar quanto à estimativa de execução da recomposição. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Marcos Caetano Jacinto
Departamento de Manutenção
Diretor


Engº Walter Gasi
Presidente DAEV

Ao Ilmo. Sr.
RODRIGO SANCHES GARCIA
MD. Promotor de Justiça do
GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente / Núcleo Campinas
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 – Cidade Judiciária – Jardim Santana
Campinas/SP



OFÍCIO Nº 077/2022 – PRESIDÊNCIA

Ref.: rompimento de rede coletora de esgotos na Rua Ernesto Ponchio (Residencial Vila Vitória)

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, informarmos sobre rompimento de rede coletora de esgotos na Rua Ernesto Ponchio, em frente ao Residencial Vila Vitória, decorrente de desmoronamento de talude, com despejo de efluentes no Ribeirão Pinheiros.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) já foi avisada pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), em 28 de março de 2022, data esta na qual a Autarquia Municipal reportou o órgão estadual das providências de atendimento emergenciais. Ao prover atendimento emergencial no local o DAEV verificou a queda de talude, que afetou a rede pública e coletora de esgotos; e, para intervenção, há a necessidade de requerer autorização ambiental, pois o acesso de maquinário se dá em área com exemplares arbóreos.

A partir disso, que o DAEV interage com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e com a Secretaria de Serviços Públicos, da Prefeitura de Valinhos, para que haja diagnóstico integral da situação, inclusive quanto à liberação de acesso do maquinário para intervenção no local.

Tão logo tenhamos um diagnóstico de recuperação do ocorrido, conseguiremos informar quanto à estimativa de execução da recomposição. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Marcos Caetano Jacinto
Departamento de Manutenção
Diretor


Engº Walter Gasi
Presidente DAEV

Ao Ilustríssimo Senhor
THIAGO VIEIRA
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Rua São Carlos, nº 287 – Vila Industrial
Campinas/SP - CEP: 13.035-420

