



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 2669/2022

Designar ao órgão competente para que seja feita análise e estudos para a supressão e destoca de espécies arbóreas.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **César Rocha** apresenta, nos termos regimentais, a seguinte Indicação, solicitando o seu encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para as devidas providências:

Designar ao órgão competente para que seja feita análise e estudos para a supressão e destoca de espécies arbóreas localizadas no calçamento na Rua Ferdinando Borin, em frente ao número 613, bairro Jardim Alto da Boa Vista, no município de Valinhos.

Justificativa

Conforme **fotos em anexo**, pode-se verificar que as árvores em questão são inapropriadas para o passeio público, onde as raízes e galhos estão danificando o calçamento, a rua, as redes elétricas e de água.

Com isso, podem ocorrer acidentes por quem transitam pela calçada, também os galhos estão batendo constantemente na rede elétrica danificando a iluminação pública, na rede de água já foi necessária à realização de reparos, por danos acarretados pelas raízes, ou seja, a necessidade é clara para tal solicitação, prevenindo assim mais transtornos e prejuízos aos órgãos envolvidos e munícipes.

Valinhos, 18 de outubro de 2022.

AUTORIA:

CÉSAR ROCHA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Calçada levantada e deformada, ocasionando perigo aos pedestres.



Levantamento e trincas no asfalto.





CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Sarjeta e calçada deformadas, decorrente das raízes das árvores.



Galhos danificando a iluminação

Reparo na rede de água, devido às raízes.

