



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### INDICAÇÃO Nº 2739/2022

#### Limpeza e desobstrução de bueiro- Bairro São Bento

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

O(s) Vereador(es) que subscrevem apresenta(m), nos termos regimentais, a seguinte Indicação, solicitando o seu encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para as devidas providências:

- **Execução de limpeza e desobstrução do bueiro localizado ao lado da Base Avançada da GCM, sito à Rua Celestino José dos Santos, no Bairro Jardim São Bento.**

#### Justificativa

Conforme fotos anexas enviadas por moradores, estivemos no local e identificamos a necessidade de limpeza e desobstrução do bueiro, que encontra se cheio de terra. Sendo necessária a limpeza no local.

Valinhos, 24 de outubro de 2022.

**AUTORIA: THIAGO SAMASSO**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

