



Resposta ao Requerimento nº 1520/2023

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre remoção ou poda de árvore que está causando transtornos.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 9 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1520/2023

Requer informações sobre remoção ou poda de árvore que está causando transtornos.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **GABRIEL BUENO** requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

1. A Prefeitura, por meio de sua secretaria responsável, tem conhecimento da árvore que está causando transtornos, devido à altura dos galhos, além das raízes estarem quebrando a calçada, na Rua Padre Manoel da Nóbrega, altura do nº 212, na Vila Angeli?

2. Se sim, está prevista remoção ou poda da árvore e para quando? Se não, enviar técnico ao local para avaliação da mesma e resolução do problema.

Justificativa

Este vereador foi procurado por munícipes e solicita essas informações, pois conforme fotos em anexo, a árvore tem causado a quebra da calçada e há o perigo dos galhos altos tocando a fiação da rede elétrica.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



Valinhos, 19 de outubro de 2023.

AUTORIA: GABRIEL BUENO



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

Laudo de vistoria

Protocolo	Indicação nº 2925
Requerente	Vereador Tunico
Endereço	Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 212
Bairro	Vila Angeli
Data	18/08/2023
Motivo da solicitação	Remoção



EXÓTICA

Espécie	Ipê-de-el-salvador (<i>Tabebuia pentaphylla</i>)
Altura	17m
DAP	50cm

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

No local foi vistoriado um exemplar de Ipê-de-el-salvador (*Tabebuia pentaphylla*). Possui copa ampla, densa e estável. Não há problemas fitossanitários aparentes. O tronco não apresenta inclinação e não há movimentação de solo. Não há sinal de ataque de pragas ou doenças. Há sinais de podas anteriores. O sistema radicular ocasionou danos leves à calçada. Está próximo à rede secundária de energia elétrica. Não há risco aparente de queda. Dessa maneira, na ausência de justificativas técnicas para remoção, **opino por mantê-lo em observação** para eventuais alterações em sua estabilidade ou estado fitossanitário.

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa. Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc. Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico. Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo. O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº	





Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº	



18/08/2023 14:15:54
220 Rua Padre Manoel da Nóbrega
Vila Angeli
Valinhos
São Paulo




À SSP

Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

1. Sim, este exemplar foi vistoriado em 18/08/2023.
2. Conforme laudo em anexo, não há justificativa técnica para poda ou remoção. Este exemplar será mantido em observação para eventuais alterações em sua estabilidade e/ou estado fitossanitário.

Valinhos, 31 de outubro de 2023.



RODOLFO DUARTE DE MELO

Eng. Agrônomo

Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP



FERNANDA PRISCILLA CAPUVILLA

Diretora

Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP



MÁRIO IVO MENGON
Secretário de Serviços Públicos